



Underhållsplan

År 2025 till 2073

Brf Loke

Söderbymalm 3:391 mfl.

Datum för utskrift: 2025-05-27

SUSTEND

Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima. Läs mer på www.planima.se

Innehållsförteckning

Översikt	2
Om fastigheten	4
Åtgärder per år	6
Åtgärder per kategori	75
Åtgärdsbeskrivningar och bilder	90
Kommentarer	93
Åtgärdshistorik	95
Ekonomisk analys	99
Hållbarhet	101

Översikt

Denna del visar grundläggande information om underhållsplanen.

Underhållsplanens inställningar

Namn	Sustend Underhållsplan Brf Loke
Startår	2024
Slutår	2073
Moms på kostnadssummor	25.0%
Kostnadstillägg för byggherrekostnader (%)	10.0%
Årlig uppräknings (%)	0.0%
Basår för indexering	Inget startår
Filter	• År: 2025 - 2073 • Utgiftstyp: Alla åtgärder

Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingående.

Söderbymalm 3:391 mfl.




Adress	Sleipnervägen 101–107, Sleipnervägen 69–99, Sleipnervägen 33–67, Sleipnervägen 1–31, Vallavägen 3–37, Vallavägen 39–61 136 42 Handen
Boarea (BOA)	54340 m ²
Lokalarea (LOA)	129 m ²
Byggår	1965

FÖRDELNING AV ENERGIKLASSER


Åtgärder per år

Denna del sammanställer samtliga underhållsåtgärder per år.

Totala utgifter per utgiftstyp och år



Totala utgifter per kategori och år



2025

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte rötskadad träpanel	Mark	Undercentralhus Vav 5		Beslutad	2 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Beslutad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Beslutad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Beslutad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Beslutad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Beslutad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Beslutad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Beslutad	167 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Beslutad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Beslutad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Beslutad	48 000 kr
Byte träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	20 år	Pågående	30 000 kr
Lagning sockel	Mark	Undercentralhus Vav 5		Beslutad	8 000 kr
Målning parkbänkar	Mark	Generellt	10 år	Eftersatt	4 000 kr
Målning stäldörr	Mark	Traktorgarage	10 år	Beslutad	2 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Beslutad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Beslutad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Beslutad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Beslutad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Beslutad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Beslutad	800 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Genomförd	480 000 kr Faktiskt pris: 438 000 kr
Renovering tvättstuga (målning, nya rör, klinker golv etc)	Invändigt	Tvättstuga slv 25		Planerad	437 000 kr

Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Genomförd	477 000 kr Faktiskt pris: 438 000 kr
Uppgradering modern styrning	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	20 år	Planerad	138 000 kr
					2 174 000 kr

2026

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte belysning till LED putsade pelare parkering	Installationer	El	20 år	Planerad	13 000 kr
Byte betongplattor	Mark	Generellt	30 år	Planerad	364 000 kr
Byte cirkulationspumpar	Installationer	Ventilation	15 år	Planerad	832 000 kr
Byte cykelställ	Mark	Generellt	30 år	Planerad	7 000 kr
Byte fasadbelysning till LED gargelängor	Installationer	El	20 år	Planerad	228 000 kr
Byte fasadbelysning till LED traktorgarage	Installationer	El	20 år	Planerad	10 000 kr
Byte mattställningar	Mark	Generellt	25 år	Planerad	99 000 kr
Byte pergola stolpar av trä	Mark	Generellt	30 år	Planerad	33 000 kr
Byte piskställningar	Mark	Generellt	30 år	Planerad	72 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 61	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	20 år	Planerad	37 000 kr
Byte torkskåp Ts3121	Invändigt	Tvättstuga slv 73	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torkskåp Ts3121	Invändigt	Tvättstuga slv 45	20 år	Planerad	74 000 kr
Byte träsarg	Mark	Fotbollsplaner	20 år	Planerad	102 000 kr
Byte träsarg	Mark	Generellt	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte träsarg bouleanor	Mark	Generellt	20 år	Planerad	71 000 kr
Byte träsarg rabatt	Mark	Generellt	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte trästaket	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	20 år	Pågående	23 000 kr
Byte trästaket	Mark	Lekplats vallavägen 41	15 år	Pågående	24 000 kr
Byte vippdjur	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vägskylt inkl stolpe äldre	Mark	Generellt	30 år	Planerad	17 000 kr
Justering granitkantstöd	Mark	Generellt	30 år	Planerad	94 000 kr
Lagning stödmur	Mark	Parkering/väg		Planerad	8 000 kr
Målning fasadplåt inkl krönplåt	Mark	Garagelängor	8 år	Eftersatt	1 041 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Omsättning granitrappa	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	5 000 kr
Pågrusning	Mark	Fotbollsplaner	6 år	Planerad	139 000 kr

Pågrusning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Beslutad	13 000 kr
Pågrusning stigar	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Renovering shuntgrupp samtliga hus	Installationer	Ventilation	15 år	Planerad	693 000 kr
Renovering tvättstuga (målning, nya rör, klinker golv etc)	Invändigt	Tvättstuga slv 45		Planerad	437 000 kr
Tvätt stödmur av betong	Mark	Parkering/väg	15 år	Planerad	2 000 kr

4 731 000 kr

2027

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	33 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 25	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	74 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	41 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Förråd	10 år	Eftersatt	6 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	10 år	Eftersatt	48 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Fastighetsförråd	20 år	Eftersatt	35 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Cykelrum	10 år	Eftersatt	281 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Barnvagnsrum	10 år	Eftersatt	186 000 kr
Målning fasadplåt	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	36 000 kr
Målning tak	Invändigt	Cykelrum	20 år	Eftersatt	375 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Pågående	11 000 kr
Målning trapphus	Invändigt	Trapphus	20 år	Planerad	6 930 000 kr
Målning träpanel	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	53 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Pågående	30 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Cykelrum	20 år	Eftersatt	431 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Förråd	20 år	Eftersatt	291 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Skyddrum/förråd	20 år	Eftersatt	483 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Fastighetsförråd	20 år	Eftersatt	52 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Barnvagnsrum	20 år	Eftersatt	280 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Undercentraler	20 år	Eftersatt	86 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Elcentral	20 år	Eftersatt	44 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Renovering tvättstuga (målning, nya rör, klinker golv etc)	Invändigt	Tvättstuga slv 73		Planerad	437 000 kr

Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr
---------------------	------	-----------	------	----------	-----------

10 446 000 kr

2028

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Beslutad	3 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte cirkulationspump värme VS1-P2	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte kallmangel km480	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	15 000 kr
Energideklaration	Installationer	Värme genrellt	10 år	Planerad	265 000 kr
Målning grind	Mark	Traktorgarage	10 år	Vilande	4 000 kr
Målning ståldörrar pardörrar	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	11 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Renovering tvättstuga (målning, nya rör, klinker golv etc)		Tvättstuga slv 97		Planerad	437 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr
Slipning och polering golv cementmosaik	Invändigt	Trapphus	40 år	Planerad	2 795 000 kr
Slipning och polering trappsteg cementmosaik	Invändigt	Trapphus	40 år	Planerad	3 742 000 kr
Tvätt takpapp	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	24 000 kr

8 716 000 kr

2029

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte avbärarplank	Mark	Parkering/väg	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte lekhus	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats vallavägen 61	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	10 år	Planerad	13 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	6 år	Planerad	8 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	9 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 41	6 år	Planerad	5 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	6 år	Planerad	14 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	6 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 5	6 år	Planerad	12 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Pågrusning boulbanor	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr

230 000 kr

2030

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte akustikplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 97	30 år	Planerad	39 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Barnvagnsrum	30 år	Eftersatt	5 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 25	30 år	Eftersatt	38 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 73	30 år	Planerad	51 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 45	30 år	Planerad	40 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 9	30 år	Eftersatt	39 000 kr
Byte blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 73	20 år	Beslutad	3 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte grotvättmaskin	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grotvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grotvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grotvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grotvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grotvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grotvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	33 000 kr
Byte plastmatta	Invändigt	Elcentral	20 år	Eftersatt	66 000 kr
Byte Spiskåpor	Installationer		20 år	Planerad	2 203 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	22 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	50 000 kr

Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torktumlare	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare t4190	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte träullsskivor tak	Invändigt	Trapphus	30 år	Planerad	1 020 000 kr
Byte tvättmaskin w365h	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	289 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	116 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Förråd	5 år	Eftersatt	94 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Eftersatt	137 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Cykelrum	5 år	Eftersatt	77 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Elcentral	10 år	Eftersatt	700 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Slipning och lackning entréparti	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 719 000 kr

10 265 000 kr

2031

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte balansgång av trä	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	30 år	Planerad	31 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Generellt	30 år	Planerad	2 088 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	30 år	Planerad	27 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	30 år	Planerad	23 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	43 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	30 år	Planerad	58 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats vallavägen 41	30 år	Planerad	24 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats vallavägen 5	30 år	Planerad	36 000 kr
Byte kedja träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	800 kr
Byte kedja träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte liten rutchkana	Mark	Lekplats vallavägen 41	20 år	Planerad	14 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 41	20 år	Planerad	20 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	20 år	Planerad	10 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	20 år	Planerad	21 000 kr
Byte träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	11 000 kr
Byte träsarg	Mark	Lekplats vallavägen 61	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	19 000 kr

Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	10 år	Planerad	13 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats vallavägen 41	10 år	Vilande	35 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	33 000 kr
Oljning avbärrarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Omläggning asfalt	Mark	Generellt	30 år	Planerad	7 396 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

11 255 000 kr

2032

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte parkbänkar	Mark	Generellt	20 år	Planerad	383 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Målning sophus inkl tak	Mark	Sophus	18 år	Planerad	75 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Pågrusning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	13 000 kr
Pågrusning	Mark	Fotbollsplaner	6 år	Planerad	139 000 kr
Pågrusning stigar	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

817 000 kr

2033

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte cirkulationspump VVC1 P2	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte grind	Mark	Traktorgarage	20 år	Planerad	8 000 kr
Byte profilerad plåtfasad	Mark	Traktorgarage	40 år	Planerad	125 000 kr
Byte profilerad plåttak	Mark	Traktorgarage	40 år	Planerad	92 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	15 000 kr
Byte ståldörr	Mark	Traktorgarage	30 år	Planerad	25 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte träplankor	Mark	Traktorgarage	20 år	Planerad	51 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning putsade pelare	Mark	Parkering/väg	10 år	Planerad	20 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr

674 000 kr

2034

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga slv 45	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga slv 25	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga slv 73	30 år	Planerad	107 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga slv 9	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	271 000 kr
Byte hängrännor	Tak	Bostadshus	30 år	Planerad	2 638 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 45	20 år	Planerad	33 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 73	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 25	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte motorvärmare	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	50 000 kr
Byte nätstängsel	Mark	Generellt	30 år	Planerad	186 000 kr
Byte områdesskyltar	Mark	Generellt	30 år	Planerad	6 000 kr
Byte snöraskydd	Tak	Bostadshus	40 år	Planerad	2 879 000 kr
Byte stegar och räcken	Tak	Bostadshus	40 år	Planerad	1 827 000 kr
Byte takbryggor	Tak	Bostadshus	40 år	Planerad	4 078 000 kr
Byte takluckor	Tak	Bostadshus	40 år	Planerad	1 247 000 kr
Byte takpapp	Tak	Bostadshus	30 år	Planerad	134 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	116 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	Invändigt	Tvättstuga slv 97	35 år	Planerad	14 000 kr
Kontroll ev. renovering FTX aggregat samtliga hus	Installationer	Ventilation	10 år	Planerad	578 000 kr
Linjemålning p-platser	Mark	Parkering/väg	15 år	Planerad	309 000 kr
Målning fasadplåt inkl krönplåt	Mark	Garagelängor	8 år	Planerad	1 041 000 kr
Målning plåtdetaljer	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	591 000 kr
Målning stålräcke	Mark	Generellt	10 år	Planerad	10 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr

Omläggning asfalt	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	8 287 000 kr
Omläggning takpannor inkl papp och läkt	Tak	Bostadshus	40 år	Planerad	45 826 000 kr
Omsättning mur av betong	Mark	Parkering/väg		Planerad	7 000 kr
Omtäckning avluftningsrör	Tak	Bostadshus	20 år	Planerad	166 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

71 951 000 kr

2035

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte fasadbelysning till LED husnummer	Installationer	El	20 år	Planerad	554 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	173 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	116 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Planerad	137 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Förråd	5 år	Planerad	94 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Cykelrum	5 år	Planerad	77 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	6 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	6 år	Planerad	8 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 41	6 år	Planerad	5 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	9 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 5	6 år	Planerad	12 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	6 år	Planerad	14 000 kr

Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning ståldörr	Mark	Traktorgarage	10 år	Planerad	2 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Pågrusning boulbanor	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr

1 887 000 kr

2036

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte belysning till LED invändigt garage	Installationer	El	20 år	Planerad	353 000 kr
Byte belysningspollare	Installationer	El	20 år	Planerad	72 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats vallavägen 41	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats vallavägen 61	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning (kompisgunga)	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	77 000 kr
Byte inhägnad stängsel	Mark	Fotbollsplaner	30 år	Planerad	332 000 kr
Byte klättertorn	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	30 år	Planerad	66 000 kr
Byte lekboard	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte lekhus	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte lekhus	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte lekställning HAGS UNIPLAY	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	76 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	30 år	Planerad	76 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana	Mark	Lekplats vallavägen 61	30 år	Planerad	76 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana stor	Mark	Lekplats vallavägen 5	30 år	Planerad	179 000 kr
Byte Mayflower båt	Mark	Lekplats vallavägen 5	30 år	Planerad	98 000 kr
Byte rutchkana inkl lekställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	76 000 kr
Byte rutchkana stor	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr

Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte vippdjur	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte volträcke	Mark	Lekplats vallavägen 5	30 år	Planerad	36 000 kr
Byte vägbommar	Mark	Generellt	25 år	Planerad	66 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
					2 594 000 kr

2037

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte fasadplåt inkl krönplåt	Mark	Garagelängor	40 år	Planerad	578 000 kr
Byte flaggstång	Mark	Generellt	20 år	Planerad	124 000 kr
Byte garageportar	Mark	Garagelängor	30 år	Planerad	4 257 000 kr
Byte grundvattenpumpar	Installationer	Vatten och avlopp	15 år	Planerad	132 000 kr
Byte takplåt profilerad	Mark	Garagelängor	40 år	Planerad	2 756 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte tvättmaskin electrolux professional	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	58 000 kr
Målning balkongplatta översida	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	431 000 kr
Målning balkongplattor över och under	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 584 000 kr
Målning balkongräcke	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 049 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	10 år	Planerad	48 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Förråd	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Barnvagnsrum	10 år	Planerad	186 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Cykelrum	10 år	Planerad	281 000 kr
Målning betongväggar balkonger	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 315 000 kr
Målning fasadplåt	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	1 485 000 kr
Målning fasadplåt	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	36 000 kr
Målning sockel	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	495 000 kr
Målning takfot plåt	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 973 000 kr
Målning träpanel	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	53 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr
Skylift vid fasadarbeten	Fasader	Bostadshus	30 år	Planerad	277 000 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

22 292 000 kr

2038

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte belysningsstolpar	Installationer	El	50 år	Planerad	501 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	19 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	19 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	22 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	22 000 kr
Energideklaration	Installationer	Värme genrellt	10 år	Planerad	265 000 kr
Målning ståldörrar pardörrar	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	11 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Pågrusning	Mark	Fotbollsplaner	6 år	Planerad	139 000 kr
Pågrusning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	13 000 kr
Pågrusning stigar	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Tvätt takpapp	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	24 000 kr

1 323 000 kr

2039

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte vippgunga	Mark	Lekplats vallavägen 61	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte värmeväxlare	Installationer	Undercentral 63	40 år	Planerad	165 000 kr
Byte värmeväxlare	Installationer	Undercentral 19	40 år	Planerad	165 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Uppgradering modern styrning	Installationer	Undercentral 19	20 år	Planerad	33 000 kr

434 000 kr

2040

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte fasadplåt	Mark	Undercentralhus Vav 5	40 år	Planerad	55 000 kr
Byte FTX aggregat			30 år	Planerad	60 kr
Byte plåttak	Mark	Undercentralhus Vav 5	40 år	Planerad	102 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte termostater och ventiler radiatorer	Installationer	Värme genrellt	20 år	Planerad	5 297 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Planerad	137 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Förråd	5 år	Planerad	94 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Elcentral	10 år	Planerad	700 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Cykelrum	5 år	Planerad	77 000 kr
Injustering värme	Installationer	Värme genrellt	20 år	Planerad	1 059 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr
Slipning och lackning entréparti	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 719 000 kr

12 117 000 kr

2041

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte avgasare	Installationer	Undercentral 63	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte avgasare	Installationer	Undercentral 51	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte avgasare	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte avgasare noxygen	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte avgasare noxygen	Installationer	Undercentral 19	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte cirkulationspumpar	Installationer	Ventilation	15 år	Planerad	832 000 kr
Byte shuntgrupp samtliga hus	Installationer	Ventilation	30 år	Planerad	1 040 000 kr
Byte styrning	Installationer	Ventilation	20 år	Planerad	1 386 000 kr
Byte trästaket	Mark	Lekplats vallavägen 41	15 år	Planerad	24 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vägs skylt inkl stolpe nyare	Mark	Generellt	30 år	Planerad	19 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 5	6 år	Planerad	12 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 41	6 år	Planerad	5 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	9 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	6 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	6 år	Planerad	14 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	6 år	Planerad	8 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats vallavägen 41	10 år	Planerad	35 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	33 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr

Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Pågrusning boulbanor	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Renovering shuntgrupp samtliga hus	Installationer	Ventilation	15 år	Planerad	693 000 kr
Tvätt stödmur av betong	Mark	Parkering/väg	15 år	Planerad	2 000 kr

4 699 000 kr

2042

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte belysning till LED barnvagnsrum	Installationer	El	20 år	Planerad	294 000 kr
Byte belysning till LED cykelrum	Installationer	El	20 år	Planerad	261 000 kr
Byte belysning till LED elcentral	Installationer	El	20 år	Planerad	79 000 kr
Byte belysning till LED entréer invändigt	Installationer	El	20 år	Planerad	1 109 000 kr
Byte belysning till LED fastighetsförråd	Installationer	El	20 år	Planerad	23 000 kr
Byte belysning till LED förråd	Installationer	El	20 år	Planerad	284 000 kr
Byte belysning till LED förråd nyare	Installationer	El	20 år	Planerad	162 000 kr
Byte belysning till LED kulvert	Installationer	El	20 år	Planerad	924 000 kr
Byte belysning till LED lägenhetsförråd	Installationer	El	20 år	Planerad	53 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum/förråd nyare	Installationer	El	20 år	Planerad	231 000 kr
Byte belysning till LED styrelserum	Installationer	El	20 år	Planerad	17 000 kr
Byte belysning till LED trapphus	Installationer	El	20 år	Planerad	832 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 11	Installationer	El	20 år	Planerad	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 31	Installationer	El	20 år	Planerad	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 49	Installationer	El	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte belysning till LED undercentraler	Installationer	El	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte belysning till LED vindar	Installationer	El	20 år	Planerad	601 000 kr
Byte fasadbelysning till LED	Installationer	El	20 år	Planerad	739 000 kr
Byte fasadbelysning till LED undercentral	Installationer	El	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte kanalfläktar tvättstugor	Installationer	Ventilation	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte LED-slinga kulvert	Installationer	El	20 år	Planerad	92 000 kr
Byte nödbelysning förråd	Installationer	El	20 år	Planerad	239 000 kr
Byte nödbelysning skyddsrum/förråd	Installationer	El	20 år	Planerad	239 000 kr
Byte porttelefoner	Installationer	Tele	20 år	Planerad	4 158 000 kr
Byte taggläsare	Installationer	Tele	20 år	Planerad	1 733 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	41 000 kr
Målning fasadplåt inkl krönplåt	Mark	Garagelängor	8 år	Planerad	1 041 000 kr
Målning fönsterbleck	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 053 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

16 611 000 kr

2043

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 25	Installationer	El	20 år	Planerad	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 45	Installationer	El	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 73	Installationer	El	20 år	Planerad	56 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 9	Installationer	El	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 97	Installationer	El	20 år	Planerad	40 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte cirkulationspump värme VS1-P2	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	15 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning putsade pelare	Mark	Parkering/väg	10 år	Planerad	20 000 kr
Målning takluckor	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	277 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

1 877 000 kr

2044

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte belysning till LED skyddsrum/förråd	Installationer	El	20 år	Planerad	294 000 kr
Byte blandare	Invändigt	Undercentraler	20 år	Planerad	20 000 kr
Byte diskmaskin	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte kyl/frys	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	10 000 kr
Byte mikrovågsugn	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	4 000 kr
Byte plastmatta golv	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte trästaket	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte tvättbänk	Invändigt	Tvättstuga slv 97	35 år	Planerad	13 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 25	35 år	Planerad	14 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 73	35 år	Planerad	13 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 45	35 år	Planerad	13 000 kr
Byte tvättbänk och blandare stor	Invändigt	Tvättstuga slv 45	35 år	Planerad	14 000 kr
Byte tvättställ	Invändigt	Undercentraler	35 år	Planerad	7 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	Invändigt	Tvättstuga slv 73	35 år	Planerad	14 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	Invändigt	Tvättstuga slv 9	35 år	Planerad	21 000 kr
Byte utslagsback med blandare	Invändigt	Barnvagnsrum	35 år	Planerad	106 000 kr
Kontroll ev. renovering FTX aggregat samtliga hus	Installationer	Ventilation	10 år	Planerad	578 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Undercentraler	20 år	Planerad	57 000 kr
Målning plåtdetaljer	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	591 000 kr
Målning skorsstenar	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	347 000 kr
Målning stålräcke	Mark	Generellt	10 år	Planerad	10 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	10 000 kr
Målning tak	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	3 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	10 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	7 000 kr
Målning ventilationshuvar	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	231 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	31 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	27 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	29 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	11 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Pågrusning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	13 000 kr
Pågrusning	Mark	Fotbollsplaner	6 år	Planerad	139 000 kr

Pågrusning stigar	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
-------------------	------	-----------	------	----------	-----------

2 759 000 kr

2045

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte grovtvättmaskin	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	22 000 kr
Byte torktumlare	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare t4190	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	20 år	Planerad	30 000 kr
Byte tvättmaskin w365h	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	289 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	116 000 kr

Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte vägs skylt	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	330 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Planerad	137 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Förråd	5 år	Planerad	94 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Cykelrum	5 år	Planerad	77 000 kr
Infoskärmar	Invändigt		25 år	Planerad	2 888 000 kr
Målning parkbänkar	Mark	Generellt	10 år	Planerad	4 000 kr
Målning stäldörr	Mark	Traktorgarage	10 år	Planerad	2 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Uppgradering modern styrning	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	20 år	Planerad	138 000 kr

6 252 000 kr

2046

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte belysning till LED putsade pelare parkering	Installationer	El	20 år	Planerad	13 000 kr
Byte expansionskärl	Installationer	Undercentral 19	40 år	Planerad	4 000 kr
Byte expansionskärl	Installationer	Undercentral 63	40 år	Planerad	58 000 kr
Byte fasadbelysning till LED gargelängor	Installationer	El	20 år	Planerad	228 000 kr
Byte fasadbelysning till LED traktorgarage	Installationer	El	20 år	Planerad	10 000 kr
Byte lekställning inklusive rutschkana HAGS	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	30 år	Planerad	76 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 61	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	20 år	Planerad	37 000 kr
Byte torkskåp Ts3121	Invändigt	Tvättstuga slv 73	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torkskåp Ts3121	Invändigt	Tvättstuga slv 45	20 år	Planerad	74 000 kr
Byte träsarg	Mark	Generellt	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte träsarg	Mark	Fotbollsplaner	20 år	Planerad	102 000 kr
Byte träsarg bouleanor	Mark	Generellt	20 år	Planerad	71 000 kr
Byte träsarg rabatt	Mark	Generellt	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte trästaket	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	20 år	Planerad	23 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte vippebjur	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippegunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

2 047 000 kr

2047

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	33 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 25	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	74 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	10 år	Planerad	48 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Förråd	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Fastighetsförråd	20 år	Planerad	35 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Barnvagnsrum	10 år	Planerad	186 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Cykelrum	10 år	Planerad	281 000 kr
Målning fasadplåt	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	36 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	6 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	6 år	Planerad	14 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 41	6 år	Planerad	5 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 5	6 år	Planerad	12 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	9 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	6 år	Planerad	8 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	11 000 kr
Målning tak	Invändigt	Cykelrum	20 år	Planerad	375 000 kr
Målning trapphus	Invändigt	Trapphus	20 år	Planerad	6 930 000 kr
Målning träpanel	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	53 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	30 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Cykelrum	20 år	Planerad	431 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Skyddrum/förråd	20 år	Planerad	483 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Förråd	20 år	Planerad	291 000 kr

Målning väggar och tak	Invändigt	Fastighetsförråd	20 år	Planerad	52 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Undercentraler	20 år	Planerad	86 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Elcentral	20 år	Planerad	44 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Barnvagnsrum	20 år	Planerad	280 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Pågrusning boulbanor	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

10 146 000 kr

2048

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte cirkulationspump VVC1 P2	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte kallmangel km480	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	15 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	41 000 kr
Energideklaration	Installationer	Värme genrellt	10 år	Planerad	265 000 kr
Målning grind	Mark	Traktorgarage	10 år	Planerad	4 000 kr
Målning ståldörrar pardörrar	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	11 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Tvätt takpapp	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	24 000 kr

742 000 kr

2049

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte avbärarplank	Mark	Parkering/väg	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte diskho och blandare	Invändigt	Styrelserum	35 år	Planerad	9 000 kr
Byte lekhus	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte trinettkök	Invändigt	Styrelserum	25 år	Planerad	8 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	116 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats vallavägen 61	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte värmeväxlare VV1-VVX2	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	40 år	Planerad	165 000 kr
Linjemålning p-platser	Mark	Parkering/väg	15 år	Planerad	309 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

1 888 000 kr

2050

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 73	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	33 000 kr
Byte plastmatta	Invändigt	Elcentral	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte Spiskåpor	Installationer		20 år	Planerad	2 203 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	116 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	173 000 kr
Dammbindning betonggol	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Planerad	137 000 kr
Dammbindning betonggol	Invändigt	Förråd	5 år	Planerad	94 000 kr
Dammbindning gol	Invändigt	Cykelrum	5 år	Planerad	77 000 kr
Dammbindning gol	Invändigt	Elcentral	10 år	Planerad	700 kr
Målning fasadplåt inkl krönplåt	Mark	Garagelängor	8 år	Planerad	1 041 000 kr
Målning sophus inkl tak	Mark	Sophus	18 år	Planerad	75 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Pågrusning	Mark	Fotbollsplaner	6 år	Planerad	139 000 kr

Pågrusning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	13 000 kr
Pågrusning stigar	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Slipning och lackning entréparti	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 719 000 kr
					8 706 000 kr

2051

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte balansgång av trä	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte kedja träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	800 kr
Byte kedja träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte liten rutchkana	Mark	Lekplats vallavägen 41	20 år	Planerad	14 000 kr
Byte mattställningar	Mark	Generellt	25 år	Planerad	99 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	20 år	Planerad	10 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	20 år	Planerad	21 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 41	20 år	Planerad	20 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	11 000 kr
Byte träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte träsarg	Mark	Lekplats vallavägen 61	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	19 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	10 år	Planerad	13 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats vallavägen 41	10 år	Planerad	35 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	33 000 kr
Oljning avbärrarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr

Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr

810 000 kr

2052

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte entrépartidörrar små	Fasader	Bostadshus	30 år	Planerad	3 326 000 kr
Byte entrépartidörrar stora	Fasader	Bostadshus	30 år	Planerad	6 468 000 kr
Byte expansionskärl med pump	Installationer	Undercentral 51	40 år	Planerad	58 000 kr
Byte grundvattenpumpar	Installationer	Vatten och avlopp	15 år	Planerad	132 000 kr
Byte laddstationer	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	2 406 000 kr
Byte parkbänkar	Mark	Generellt	20 år	Planerad	383 000 kr
Byte pirouette	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte stuprör	Fasader	Bostadshus	30 år	Planerad	1 525 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte trädörrar	Fasader	Bostadshus	30 år	Planerad	3 465 000 kr
Byte tvättmaskin electrolux professional	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte värmeväxlare	Installationer	Undercentral 51	40 år	Planerad	165 000 kr
Fasadställning	Fasader	Bostadshus	30 år	Planerad	8 811 000 kr
Målning balkongplatta översida	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	431 000 kr
Målning balkongplattor över och under	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 584 000 kr
Målning balkongräcke	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 049 000 kr
Målning betongväggar balkonger	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 315 000 kr
Målning fasadplåt	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	1 485 000 kr
Målning fönsterbleck	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 053 000 kr
Målning puts	Fasader	Bostadshus	30 år	Planerad	13 217 000 kr
Målning sockel	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	495 000 kr
Målning takfot plåt	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 973 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

56 541 000 kr

2053

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	19 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	19 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte grind	Mark	Traktorgarage	20 år	Planerad	8 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	22 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	22 000 kr
Byte träplankor	Mark	Traktorgarage	20 år	Planerad	51 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	6 år	Planerad	14 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	6 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	6 år	Planerad	8 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	9 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 5	6 år	Planerad	12 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 41	6 år	Planerad	5 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning putsade pelare	Mark	Parkering/väg	10 år	Planerad	20 000 kr
Målning takluckor	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	277 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr

Pågrusning boulbanor	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
----------------------	------	-----------	------	----------	-----------

776 000 kr

2054

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte akustiskplattor	Invändigt	Styrelserum	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	30 år	Planerad	40 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	30 år	Planerad	40 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	30 år	Planerad	43 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 25	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 45	20 år	Planerad	33 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 73	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	25 000 kr
Kontroll ev. renovering FTX aggregat samtliga hus	Installationer	Ventilation	10 år	Planerad	578 000 kr
Målning plåtdetaljer	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	591 000 kr
Målning skorsstenar	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	347 000 kr
Målning stålräcke	Mark	Generellt	10 år	Planerad	10 000 kr
Målning ventilationshuvor	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	231 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Omtäckning avluftningsrör	Tak	Bostadshus	20 år	Planerad	166 000 kr

2 445 000 kr

2055

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte fasadbelysning till LED husnummer	Installationer	El	20 år	Planerad	554 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Planerad	137 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Förråd	5 år	Planerad	94 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Cykelrum	5 år	Planerad	77 000 kr
Målning parkbänkar	Mark	Generellt	10 år	Planerad	4 000 kr
Målning ståldörr	Mark	Traktorgarage	10 år	Planerad	2 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

2 422 000 kr

2056

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte belysning till LED invändigt garage	Installationer	El	20 år	Planerad	353 000 kr
Byte belysningspollare	Installationer	El	20 år	Planerad	72 000 kr
Byte betongplattor	Mark	Generellt	30 år	Planerad	364 000 kr
Byte cirkulationspumpar	Installationer	Ventilation	15 år	Planerad	832 000 kr
Byte cykelställ	Mark	Generellt	30 år	Planerad	7 000 kr
Byte lekboard	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte lekhus	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte lekhus	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte pergola stolpar av trä	Mark	Generellt	30 år	Planerad	33 000 kr
Byte piskställningar	Mark	Generellt	30 år	Planerad	72 000 kr
Byte rutchkana stor	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte tröstaket	Mark	Lekplats vallavägen 41	15 år	Planerad	24 000 kr
Byte vippdjur	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vägs skylt inkl stolpe äldre	Mark	Generellt	30 år	Planerad	17 000 kr
Justering granitkantstöd	Mark	Generellt	30 år	Planerad	94 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Omsättning granittrappa	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	5 000 kr
Pågrusning	Mark	Fotbollsplaner	6 år	Planerad	139 000 kr
Pågrusning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	13 000 kr
Pågrusning stigar	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Renovering shuntgrupp samtliga hus	Installationer	Ventilation	15 år	Planerad	693 000 kr
Tvätt stödmur av betong	Mark	Parkering/väg	15 år	Planerad	2 000 kr

2 996 000 kr

2057

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte flaggstång	Mark	Generellt	20 år	Planerad	124 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	35 år	Planerad	27 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	35 år	Planerad	27 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	35 år	Planerad	13 000 kr
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	35 år	Planerad	14 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	35 år	Planerad	7 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	35 år	Planerad	7 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	35 år	Planerad	7 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	10 år	Planerad	48 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Förråd	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Cykelrum	10 år	Planerad	281 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Barnvagnsrum	10 år	Planerad	186 000 kr
Målning fasadplåt	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	36 000 kr
Målning träpanel	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	53 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

1 022 000 kr

2058

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte cirkulationspump värme VS1-P2	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte expansionskärl	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	40 år	Planerad	116 000 kr
Byte stolpbelysning till LED parkering	Installationer	El	20 år	Planerad	231 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	15 000 kr
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 9	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 25	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 45	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 97	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 73	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte värmeväxlare VS1-VVX1	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	40 år	Planerad	165 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Tvättstuga slv 73	35 år	Planerad	7 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Tvättstuga slv 25	35 år	Planerad	7 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Tvättstuga slv 97	35 år	Planerad	7 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Tvättstuga slv 45	35 år	Planerad	7 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Tvättstuga slv 9	35 år	Planerad	7 000 kr
Energideklaration	Installationer	Värme genrellt	10 år	Planerad	265 000 kr
Målning fasadplåt inkl krönplåt	Mark	Garagelängor	8 år	Planerad	1 041 000 kr
Målning ståldörrar pardörrar	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	11 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr
Tvätt takpapp	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	24 000 kr

3 283 000 kr

2059

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte tvättställ och blandare	Invändigt	Styrelserum	35 år	Planerad	6 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats vallavägen 61	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte wc-stol	Invändigt	Styrelserum	35 år	Planerad	7 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	6 år	Planerad	14 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	9 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	6 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 5	6 år	Planerad	12 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	6 år	Planerad	8 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 41	6 år	Planerad	5 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	6 år	Planerad	4 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Pågrusning boulbanor	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Uppgradering modern styrning	Installationer	Undercentral 19	20 år	Planerad	33 000 kr

196 000 kr

2060

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte akustikplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 97	30 år	Planerad	39 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 25	30 år	Planerad	38 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 73	30 år	Planerad	51 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Barnvagnsrum	30 år	Planerad	5 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 45	30 år	Planerad	40 000 kr
Byte akustiskplattor tak	Invändigt	Tvättstuga slv 9	30 år	Planerad	39 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte expansionskärl med pump	Installationer	Undercentral 19	40 år	Planerad	58 000 kr
Byte grovtvättmaskin	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	22 000 kr
Byte termostater och ventiler radiatorer	Installationer	Värme genrellt	20 år	Planerad	5 297 000 kr
Byte torktumlare	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	83 000 kr

Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare t4190	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte träullsskivor tak	Invändigt	Trapphus	30 år	Planerad	1 020 000 kr
Byte tvättmaskin w365h	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	289 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	116 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Förråd	5 år	Planerad	94 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Planerad	137 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Elcentral	10 år	Planerad	700 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Cykelrum	5 år	Planerad	77 000 kr
Filmning och analys avloppstammar	Installationer	Vatten och avlopp	50 år	Planerad	80 000 kr
Injustering värme	Installationer	Värme generellt	20 år	Planerad	1 059 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Slipning och lackning entréparti	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 719 000 kr

14 329 000 kr

2061

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	30 år	Planerad	27 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	30 år	Planerad	31 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Generellt	30 år	Planerad	2 088 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	30 år	Planerad	58 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats vallavägen 41	30 år	Planerad	24 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats vallavägen 5	30 år	Planerad	36 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	30 år	Planerad	23 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	43 000 kr
Byte styrning	Installationer	Ventilation	20 år	Planerad	1 386 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vägbommar	Mark	Generellt	25 år	Planerad	66 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats vallavägen 41	10 år	Planerad	35 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	33 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Omläggning asfalt	Mark	Generellt	30 år	Planerad	7 396 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

12 462 000 kr

2062

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte belysning till LED barnvagnsrum	Installationer	El	20 år	Planerad	294 000 kr
Byte belysning till LED cykelrum	Installationer	El	20 år	Planerad	261 000 kr
Byte belysning till LED elcentral	Installationer	El	20 år	Planerad	79 000 kr
Byte belysning till LED entréer invändigt	Installationer	El	20 år	Planerad	1 109 000 kr
Byte belysning till LED fastighetsförråd	Installationer	El	20 år	Planerad	23 000 kr
Byte belysning till LED förråd	Installationer	El	20 år	Planerad	284 000 kr
Byte belysning till LED förråd nyare	Installationer	El	20 år	Planerad	162 000 kr
Byte belysning till LED kulvert	Installationer	El	20 år	Planerad	924 000 kr
Byte belysning till LED lägenhetsförråd	Installationer	El	20 år	Planerad	53 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum/förråd nyare	Installationer	El	20 år	Planerad	231 000 kr
Byte belysning till LED styrelserum	Installationer	El	20 år	Planerad	17 000 kr
Byte belysning till LED trapphus	Installationer	El	20 år	Planerad	832 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 11	Installationer	El	20 år	Planerad	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 31	Installationer	El	20 år	Planerad	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 49	Installationer	El	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte belysning till LED undercentraler	Installationer	El	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte belysning till LED vindar	Installationer	El	20 år	Planerad	601 000 kr
Byte fasadbelysning till LED	Installationer	El	20 år	Planerad	739 000 kr
Byte fasadbelysning till LED undercentral	Installationer	El	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte kanalfläktar tvättstugor	Installationer	Ventilation	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte LED-slinga kulvert	Installationer	El	20 år	Planerad	92 000 kr
Byte nödbelysning förråd	Installationer	El	20 år	Planerad	239 000 kr
Byte nödbelysning skyddsrum/förråd	Installationer	El	20 år	Planerad	239 000 kr
Byte porttelefoner	Installationer	Tele	20 år	Planerad	4 158 000 kr
Byte taggläsare	Installationer	Tele	20 år	Planerad	1 733 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Målning fönsterbleck	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 053 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Pågrusning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	13 000 kr
Pågrusning	Mark	Fotbollsplaner	6 år	Planerad	139 000 kr
Pågrusning stigar	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

15 794 000 kr

2063

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 25	Installationer	El	20 år	Planerad	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 45	Installationer	El	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 73	Installationer	El	20 år	Planerad	56 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 9	Installationer	El	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 97	Installationer	El	20 år	Planerad	40 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte cirkulationspump VVC1 P2	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	20 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	15 000 kr
Byte ståldörr	Mark	Traktorgarage	30 år	Planerad	25 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare T5190	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	41 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning putsade pelare	Mark	Parkering/väg	10 år	Planerad	20 000 kr
Målning takluckor	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	277 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr

902 000 kr

2064

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga slv 25	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga slv 9	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga slv 45	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga slv 73	30 år	Planerad	107 000 kr
Byte avfuktare torkrum	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	30 år	Planerad	11 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum/förråd	Installationer	El	20 år	Planerad	294 000 kr
Byte betongkantstöd	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	271 000 kr
Byte blandare	Invändigt	Undercentraler	20 år	Planerad	20 000 kr
Byte diskmaskin	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte hänggrännor	Tak	Bostadshus	30 år	Planerad	2 638 000 kr
Byte kyl/frys	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	10 000 kr
Byte mikrovågsugn	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	4 000 kr
Byte motorvärmare	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	50 000 kr
Byte nätstängsel	Mark	Generellt	30 år	Planerad	186 000 kr
Byte områdesskyltar	Mark	Generellt	30 år	Planerad	6 000 kr
Byte plastmatta golv	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte takpapp	Tak	Bostadshus	30 år	Planerad	134 000 kr
Byte trästaket	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	116 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	58 000 kr
Kontroll ev. renovering FTX aggregat samtliga hus	Installationer	Ventilation	10 år	Planerad	578 000 kr
Linjemålning p-platser	Mark	Parkering/väg	15 år	Planerad	309 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Undercentraler	20 år	Planerad	57 000 kr
Målning plåtdetaljer	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	591 000 kr
Målning skorsstenar	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	347 000 kr
Målning stålräcke	Mark	Generellt	10 år	Planerad	10 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	7 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	10 000 kr
Målning tak	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	3 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	10 000 kr

Målning ventilationshuvar	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	231 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	27 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	29 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	31 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Styrelserum	20 år	Planerad	11 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Omläggning asfalt	Mark	Parkering/väg	30 år	Planerad	8 287 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

15 676 000 kr

2065

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte avloppsledningar kryptgrund	Installationer	Vatten och avlopp	50 år	Planerad	23 100 000 kr
Byte elstammar (elstambyte)	Installationer	El	50 år	Planerad	15 890 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	20 år	Planerad	30 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	15 år	Planerad	116 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	173 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Förråd	5 år	Planerad	94 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Planerad	137 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Cykelrum	5 år	Planerad	77 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	9 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	6 år	Planerad	8 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	6 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 41	6 år	Planerad	5 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	6 år	Planerad	4 000 kr

Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	6 år	Planerad	14 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 5	6 år	Planerad	12 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning parkbänkar	Mark	Generellt	10 år	Planerad	4 000 kr
Oljning avbärrarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Pågrusning boulbanor	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Relining vertikala stammar	Installationer	Vatten och avlopp	50 år	Planerad	25 423 000 kr
Uppgradering modern styrning	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	20 år	Planerad	138 000 kr

65 915 000 kr

2066

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte avgasare	Installationer	Undercentral 63	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte avgasare	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte avgasare	Installationer	Undercentral 51	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte avgasare noxygen	Installationer	Undercentral 19	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte avgasare noxygen	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	25 år	Planerad	83 000 kr
Byte belysning till LED putsade pelare parkering	Installationer	El	20 år	Planerad	13 000 kr
Byte fasadbelysning till LED gargelängor	Installationer	El	20 år	Planerad	228 000 kr
Byte fasadbelysning till LED traktorgarage	Installationer	El	20 år	Planerad	10 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats vallavägen 61	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning	Mark	Lekplats vallavägen 41	30 år	Planerad	83 000 kr
Byte gungställning (kompisgunga)	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	77 000 kr
Byte inhägnad stängsel	Mark	Fotbollsplaner	30 år	Planerad	332 000 kr
Byte klättertorn	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	30 år	Planerad	66 000 kr
Byte lekställning HAGS UNIPLAY	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	76 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana	Mark	Lekplats vallavägen 61	30 år	Planerad	76 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	30 år	Planerad	76 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana stor	Mark	Lekplats vallavägen 5	30 år	Planerad	179 000 kr
Byte Mayflower båt	Mark	Lekplats vallavägen 5	30 år	Planerad	98 000 kr
Byte rutchkana inkl lekställning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	30 år	Planerad	76 000 kr

Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 61	20 år	Planerad	7 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	20 år	Planerad	37 000 kr
Byte torkskåp Ts3121	Invändigt	Tvättstuga slv 45	20 år	Planerad	74 000 kr
Byte torkskåp Ts3121	Invändigt	Tvättstuga slv 73	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 25	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 9	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte träsarg	Mark	Fotbollsplaner	20 år	Planerad	102 000 kr
Byte träsarg	Mark	Generellt	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte träsarg boulebanor	Mark	Generellt	20 år	Planerad	71 000 kr
Byte träsarg rabatt	Mark	Generellt	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte trästaket	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	20 år	Planerad	23 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 45	15 år	Planerad	58 000 kr
Byte vippdjur	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte volträcke	Mark	Lekplats vallavägen 5	30 år	Planerad	36 000 kr
Målning fasadplåt inkl krönplåt	Mark	Garagelängor	8 år	Planerad	1 041 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr

4 131 000 kr

2067

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte garageportar	Mark	Garagelängor	30 år	Planerad	4 257 000 kr
Byte grundvattenpumpar	Installationer	Vatten och avlopp	15 år	Planerad	132 000 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	33 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 25	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	74 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	Invändigt	Tvättstuga slv 73	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte tvättmaskin electrolux professional	Invändigt	Tvättstuga slv 97	15 år	Planerad	58 000 kr
Målning balkongplatta översida	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	431 000 kr
Målning balkongplattor över och under	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 584 000 kr
Målning balkongräcke	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 049 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Förråd	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	10 år	Planerad	48 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Barnvagnsrum	10 år	Planerad	186 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Cykelrum	10 år	Planerad	281 000 kr
Målning betonggolv	Invändigt	Fastighetsförråd	20 år	Planerad	35 000 kr
Målning betongväggar balkonger	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 315 000 kr
Målning fasadplåt	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	36 000 kr
Målning fasadplåt	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	1 485 000 kr
Målning sockel	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	495 000 kr
Målning tak	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	11 000 kr
Målning tak	Invändigt	Cykelrum	20 år	Planerad	375 000 kr
Målning takfot plåt	Fasader	Bostadshus	15 år	Planerad	2 973 000 kr
Målning trapphus	Invändigt	Trapphus	20 år	Planerad	6 930 000 kr
Målning träpanel	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	53 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	30 000 kr
Målning väggar	Invändigt	Cykelrum	20 år	Planerad	431 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Förråd	20 år	Planerad	291 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Skyddrum/förråd	20 år	Planerad	483 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Fastighetsförråd	20 år	Planerad	52 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Barnvagnsrum	20 år	Planerad	280 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Elcentral	20 år	Planerad	44 000 kr
Målning väggar och tak	Invändigt	Undercentraler	20 år	Planerad	86 000 kr

Oljning avbärrarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr
Skylift vid fasadarbeten	Fasader	Bostadshus	30 år	Planerad	277 000 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

28 062 000 kr

2068

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	19 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	19 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte kallmangel km480	Invändigt	Tvättstuga slv 97	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 19	15 år	Planerad	22 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentral 63	15 år	Planerad	22 000 kr
Energideklaration	Installationer	Värme genrellt	10 år	Planerad	265 000 kr
Målning grind	Mark	Traktorgarage	10 år	Planerad	4 000 kr
Målning sophus inkl tak	Mark	Sophus	18 år	Planerad	75 000 kr
Målning ståldörrar pardörrar	Mark	Undercentralhus Vav 5	10 år	Planerad	11 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Pågrusning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	13 000 kr
Pågrusning	Mark	Fotbollsplaner	6 år	Planerad	139 000 kr
Pågrusning stigar	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Slipning och polering golv cementmosaik	Invändigt	Trapphus	40 år	Planerad	2 795 000 kr
Slipning och polering trappsteg cementmosaik	Invändigt	Trapphus	40 år	Planerad	3 742 000 kr
Tvätt takpapp	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	24 000 kr

7 508 000 kr

2069

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte avbärrarplank	Mark	Parkering/väg	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte lekhus	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	27 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	Invändigt	Tvättstuga slv 97	35 år	Planerad	14 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats vallavägen 61	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	10 år	Planerad	13 000 kr
Oljning avbärrarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr

164 000 kr

2070

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte blandare	Invändigt	Tvättstuga slv 73	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte FTX aggregat			30 år	Planerad	60 kr
Byte kallmangel km380	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	33 000 kr
Byte plastmatta	Invändigt	Elcentral	20 år	Planerad	66 000 kr
Byte Spiskåpor	Installationer		20 år	Planerad	2 203 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 61	5 år	Planerad	1 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	5 år	Planerad	23 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	5 år	Planerad	15 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	5 år	Planerad	53 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	5 år	Planerad	167 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	5 år	Planerad	120 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 41	5 år	Planerad	61 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	5 år	Planerad	48 000 kr
Byte stridsand	Mark	Lekplats vallavägen 5	5 år	Planerad	10 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga slv 9	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 11	20 år	Planerad	50 000 kr
Byte torkskåp ts4121	Invändigt	Tvättstuga vallav 31	20 år	Planerad	50 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Förråd	5 år	Planerad	94 000 kr
Dammbindning betonggolv	Invändigt	Skyddrum/förråd	5 år	Planerad	137 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Cykelrum	5 år	Planerad	77 000 kr
Dammbindning golv	Invändigt	Elcentral	10 år	Planerad	700 kr
Infoskärmar	Invändigt		25 år	Planerad	2 888 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr
Slipning och lackning entréparti	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 719 000 kr

10 922 000 kr

2071

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning taksäkerhet	Tak	Bostadshus	5 år	Planerad	85 000 kr
Byte balansgång av trä	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	25 000 kr
Byte cirkulationspumpar	Installationer	Ventilation	15 år	Planerad	832 000 kr
Byte kedja träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	800 kr
Byte kedja träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	20 år	Planerad	3 000 kr
Byte liten rutchkana	Mark	Lekplats vallavägen 41	20 år	Planerad	14 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	12 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 41	20 år	Planerad	20 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	20 år	Planerad	21 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats vallavägen 5	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	20 år	Planerad	10 000 kr
Byte shuntgrupp samtliga hus	Installationer	Ventilation	30 år	Planerad	1 040 000 kr
Byte träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	20 år	Planerad	11 000 kr
Byte träpollare	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	20 år	Planerad	28 000 kr
Byte träsarg	Mark	Lekplats vallavägen 61	20 år	Planerad	43 000 kr
Byte trästaket	Mark	Lekplats vallavägen 41	15 år	Planerad	24 000 kr
Byte trätappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	20 år	Planerad	19 000 kr
Byte vippgunga	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	10 år	Planerad	13 000 kr
Byte vägskylt inkl stolpe nyare	Mark	Generellt	30 år	Planerad	19 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	6 år	Planerad	6 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	6 år	Planerad	14 000 kr

Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	6 år	Planerad	8 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 107	6 år	Planerad	4 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 61	6 år	Planerad	9 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 41	6 år	Planerad	5 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats vallavägen 5	6 år	Planerad	12 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats vallavägen 41	10 år	Planerad	35 000 kr
Målning smidesräcke	Mark	Lekplats sleipnervägen 23	10 år	Planerad	33 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
Pågrusning bouldanor	Mark	Generellt	6 år	Planerad	14 000 kr
Renovering shuntgrupp samtliga hus	Installationer	Ventilation	15 år	Planerad	693 000 kr
Tvätt stödmur av betong	Mark	Parkering/väg	15 år	Planerad	2 000 kr

3 145 000 kr

2072

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte parkbänkar	Mark	Generellt	20 år	Planerad	383 000 kr
Byte torktumlare T4190	Invändigt	Tvättstuga vallav 49	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte träfönster med aluminiumklädd utsida små	Fasader	Bostadshus	50 år	Planerad	1 925 000 kr
Byte träfönster och fönserdörrar med aluminiumklädd utsida	Fasader	Bostadshus	50 år	Planerad	79 926 000 kr
Målning fönsterbleck	Fasader	Bostadshus	10 år	Planerad	3 053 000 kr
Oljning bord	Mark	Generellt	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning parkbänkar	Mark	Generellt	2 år	Planerad	57 000 kr
Slamsugning brunnar	Mark	Generellt	5 år	Planerad	84 000 kr

85 478 000 kr

2073

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Beskärning träd	Mark	Generellt	5 år	Planerad	165 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentral 51	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte cirkulationspump värme	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	83 000 kr
Byte cirkulationspump värme VS1-P2	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	41 000 kr
Byte grind	Mark	Traktorgarage	20 år	Planerad	8 000 kr
Byte profilerad plåtfasad	Mark	Traktorgarage	40 år	Planerad	125 000 kr
Byte profilerad plåttak	Mark	Traktorgarage	40 år	Planerad	92 000 kr
Byte styrventiler	Installationer	Undercentralhus Vallav 5	15 år	Planerad	15 000 kr
Byte träplankor	Mark	Traktorgarage	20 år	Planerad	51 000 kr
Målning lekutrustning	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning putsade pelare	Mark	Parkering/väg	10 år	Planerad	20 000 kr
Målning takluckor	Tak	Bostadshus	10 år	Planerad	277 000 kr
Oljning avbärarplank	Mark	Parkering/väg	2 år	Planerad	11 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 59	2 år	Planerad	6 000 kr
Oljning sandlådesarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 39	2 år	Planerad	3 000 kr
Oljning trädetaljer	Mark	Lekplats sleipnervägen 11	2 år	Planerad	10 000 kr
Oljning träplank	Mark	Traktorgarage	2 år	Planerad	9 000 kr
Oljning träsarg	Mark	Lekplats sleipnervägen 1	2 år	Planerad	5 000 kr
Oljning trätrappa	Mark	Lekplats sleipnervägen 71	2 år	Planerad	800 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	480 000 kr
Rensning ventilationskanaler	Installationer	Ventilation	3 år	Planerad	477 000 kr

1 927 000 kr

Åtgärder per kategori

Denna del visar alla åtgärder uppdelat på fastighetens olika kategorier och lägen.

Fasader

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Bostadshus							
Byte entrépartidörrar små	2052	30 år		84	st	28 800 kr	3 326 000 kr
Byte entrépartidörrar stora	2052	30 år		84	st	56 000 kr	6 468 000 kr
Byte stuprör	2052	30 år	2022	1848	m1	600 kr	1 525 000 kr
Byte trädörrar	2052	30 år		210	st	12 000 kr	3 465 000 kr
Byte träfönster med aluminiumklädd utsida små	2072	50 år		140	st	10 000 kr	1 925 000 kr
Byte träfönster och fönserdörrar med aluminiumklädd utsida	2072	50 år		4844	st	12 000 kr	79 926 000 kr
Fasadställning	2052	30 år		26700	m2	240 kr	8 811 000 kr
Målning balkongplatta översida	2037	15 år		174	st	1 800 kr	431 000 kr
Målning balkongplattor över och under	2037	15 år		522	st	3 600 kr	2 584 000 kr
Målning balkongräcke	2037	15 år		2760	m1	540 kr	2 049 000 kr
Målning betongväggar balkonger	2037	15 år		4676	m2	360 kr	2 315 000 kr
Målning fasadplåt	2037	15 år		2000	m2	540 kr	1 485 000 kr
Målning fönsterbleck	2042	10 år		7400	m1	300 kr	3 053 000 kr
Målning puts	2052	30 år		26700	m2	360 kr	13 217 000 kr
Målning sockel	2037	15 år		1000	m2	360 kr	495 000 kr
Målning takfot plåt	2037	15 år		4004	m1	540 kr	2 973 000 kr
Skylift vid fasadarbeten	2037	30 år		1	omg	201 600 kr	277 000 kr
Slipning och lackning entréparti	2030	10 år		1932	m2	1 400 kr	3 719 000 kr

Installationer

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
El							
Byte belysning till LED barnvagnsrum	2042	20 år		89	st	2 400 kr	294 000 kr
Byte belysning till LED cykelrum	2042	20 år		79	st	2 400 kr	261 000 kr
Byte belysning till LED elcentral	2042	20 år		24	st	2 400 kr	79 000 kr
Byte belysning till LED entréer invändigt	2042	20 år	2022	336	st	2 400 kr	1 109 000 kr
Byte belysning till LED fastighetsförråd	2042	20 år		7	st	2 400 kr	23 000 kr
Byte belysning till LED förråd	2042	20 år		86	st	2 400 kr	284 000 kr
Byte belysning till LED förråd nyare	2042	20 år	2022	49	st	2 400 kr	162 000 kr
Byte belysning till LED invändigt garage	2036	20 år	2016	107	st	2 400 kr	353 000 kr
Byte belysning till LED kulvert	2042	20 år		280	st	2 400 kr	924 000 kr
Byte belysning till LED lägenhetsförråd	2042	20 år		16	st	2 400 kr	53 000 kr
Byte belysning till LED putsade pelare parkering	2026	20 år		4	st	2 400 kr	13 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum/förråd	2044	20 år	2024	89	st	2 400 kr	294 000 kr
Byte belysning till LED skyddsrum/förråd nyare	2042	20 år	2022	70	st	2 400 kr	231 000 kr
Byte belysning till LED styrelserum	2042	20 år		5	st	2 400 kr	17 000 kr
Byte belysning till LED trapphus	2042	20 år		252	st	2 400 kr	832 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 11	2042	20 år		14	st	2 400 kr	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 25	2043	20 år	2023	14	st	2 400 kr	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 31	2042	20 år		14	st	2 400 kr	46 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 45	2043	20 år	2023	13	st	2 400 kr	43 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 49	2042	20 år		13	st	2 400 kr	43 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 73	2043	20 år	2023	17	st	2 400 kr	56 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 9	2043	20 år	2023	13	st	2 400 kr	43 000 kr
Byte belysning till LED tvättstuga 97	2043	20 år	2023	12	st	2 400 kr	40 000 kr
Byte belysning till LED undercentraler	2042	20 år		15	st	2 400 kr	50 000 kr
Byte belysning till LED vindar	2042	20 år		182	st	2 400 kr	601 000 kr
Byte belysningspollare	2036	20 år		13	st	4 000 kr	72 000 kr
Byte belysningsstolpar	2038	50 år		28	st	13 000 kr	501 000 kr
Byte elstammar (elstambyte)	2065	50 år		642	lgh	18 000 kr	15 890 000 kr
Byte fasadbelysning till LED	2042	20 år		224	st	2 400 kr	739 000 kr
Byte fasadbelysning till LED gargelängor	2026	20 år		69	st	2 400 kr	228 000 kr
Byte fasadbelysning till LED husnummer	2035	20 år		168	st	2 400 kr	554 000 kr
Byte fasadbelysning till LED traktorgarage	2026	20 år		3	st	2 400 kr	10 000 kr
Byte fasadbelysning till LED undercentral	2042	20 år		2	st	2 400 kr	7 000 kr
Byte LED-slinga kulvert	2042	20 år		28	st	2 400 kr	92 000 kr
Byte nödbelysning förråd	2042	20 år	2022	58	st	3 000 kr	239 000 kr

Byte nödbelysning skyddsrum/förråd	2042	20 år		58	st	3 000 kr	239 000 kr
Byte stolpbelysning till LED parkering	2058	20 år	2018	28	st	6 000 kr	231 000 kr
Tele							
Byte porttelefoner	2042	20 år	2022	84	st	36 000 kr	4 158 000 kr
Byte taggläsare	2042	20 år	2022	210	st	6 000 kr	1 733 000 kr
Undercentral 51							
Byte avgasare	2041	25 år	2016	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	2030	15 år	2015	1	st	14 400 kr	20 000 kr
Byte cirkulationspump värme	2028	15 år	2013	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte expansionskärl med pump	2052	40 år		1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte styrventiler	2030	15 år		3	st	5 400 kr	22 000 kr
Byte värmeväxlare	2052	40 år		2	st	60 000 kr	165 000 kr
Undercentral 19							
Byte avgasare noxygen	2041	25 år	2016	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	2038	15 år	2023	1	st	14 000 kr	19 000 kr
Byte cirkulationspump värme	2037	15 år	2022	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte expansionskärl	2046	40 år		1	st	3 000 kr	4 000 kr
Byte expansionskärl med pump	2060	40 år	2020	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte styrventiler	2038	15 år	2023	3	st	5 400 kr	22 000 kr
Byte värmeväxlare	2039	40 år	1999	2	st	60 000 kr	165 000 kr
Uppgradering modern styrning	2039	20 år		1	st	24 000 kr	33 000 kr
Undercentral 63							
Byte avgasare	2041	25 år	2016	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	2038	15 år	2023	1	st	14 000 kr	19 000 kr
Byte cirkulationspump värme	2038	15 år	2023	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte expansionskärl	2046	40 år		1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte styrventiler	2038	15 år	2023	3	st	5 400 kr	22 000 kr
Byte värmeväxlare	2039	40 år	1999	2	st	60 000 kr	165 000 kr
Undercentralhus Vallav 5							
Byte avgasare	2041	25 år	2016	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte avgasare noxygen	2041	25 år	2016	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte cirkulationspump VVC	2033	15 år	2018	1	st	14 400 kr	20 000 kr
Byte cirkulationspump VVC1 P2	2033	15 år	2018	1	st	14 400 kr	20 000 kr
Byte cirkulationspump värme	2028	15 år	2009	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte cirkulationspump värme VS1-P2	2028	15 år	2009	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte expansionskärl	2058	40 år		2	st	42 000 kr	116 000 kr
Byte styrventiler	2028	15 år		2	st	5 400 kr	15 000 kr
Byte styrventiler	2033	15 år		2	st	5 400 kr	15 000 kr
Byte värmeväxlare VS1-VVX1	2058	40 år		2	st	60 000 kr	165 000 kr

Byte värmeväxlare VV1-VVX2	2049	40 år		2	st	60 000 kr	165 000 kr
Uppgradering modern styrning	2025	20 år		2	st	50 000 kr	138 000 kr
Vatten och avlopp							
Byte avloppsledningar krypgrund	2065	50 år		1400	m1	12 000 kr	23 100 000 kr
Byte grundvattenpumpar	2037	15 år		4	st	24 000 kr	132 000 kr
Filmning och analys avloppstammar	2060	50 år		1	st	58 000 kr	80 000 kr
Relining vertikala stammar	2065	50 år		642	lgh	28 800 kr	25 423 000 kr
Ventilation							
Byte cirkulationspumpar	2026	15 år	2011	42	st	14 400 kr	832 000 kr
Byte kanalfläktar tvättstugor	2042	20 år		16	st	3 000 kr	66 000 kr
Byte shuntgrupp samtliga hus	2041	30 år		42	st	18 000 kr	1 040 000 kr
Byte styrning	2041	20 år		42	st	24 000 kr	1 386 000 kr
Kontroll ev. renovering FTX aggregat samtliga hus	2034	10 år		42	st	10 000 kr	578 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll) Genomförd	2025		2022	642	lgh	544 kr	480 000 kr
OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	2028	3 år	2025	642	lgh	544 kr	480 000 kr
Renovering shuntgrupp samtliga hus	2026	15 år		42	st	12 000 kr	693 000 kr
Rensning ventilationskanaler Genomförd	2025			642	lgh	540 kr	477 000 kr
Rensning ventilationskanaler	2028	3 år	2025	642	lgh	540 kr	477 000 kr
Värme genrellt							
Byte termostater och ventiler radiatorer	2040	20 år		3210	st	1 200 kr	5 297 000 kr
Energideklaration	2028	10 år	2018	642	lgh	300 kr	265 000 kr
Injustering värme	2040	20 år		642	lgh	1 200 kr	1 059 000 kr
Ospecificerat läge							
Byte Spiskåpor	2030	20 år		641	st	2 500 kr	2 203 000 kr

Invändigt

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Barnvagnsrum							
Byte akustiskplattor tak	2030	30 år		7	m2	480 kr	5 000 kr
Byte utslagsback med blandare	2044	35 år		16	st	4 800 kr	106 000 kr
Målning betonggolv	2027	10 år		565	m2	240 kr	186 000 kr
Målning väggar och tak	2027	20 år		565	m2	360 kr	280 000 kr
Cykelrum							
Dammbindning golv	2030	5 år		468	m2	120 kr	77 000 kr
Målning betonggolv	2027	10 år		852	m2	240 kr	281 000 kr
Målning tak	2027	20 år		1136	m2	240 kr	375 000 kr
Målning väggar	2027	20 år		1307	m2	240 kr	431 000 kr
Elcentral							
Byte plastmatta	2030	20 år		89	m2	540 kr	66 000 kr
Dammbindning golv	2030	10 år		4	m2	120 kr	700 kr
Målning väggar och tak	2027	20 år		89	m2	360 kr	44 000 kr
Fastighetsförråd							
Målning betonggolv	2027	20 år		105	m2	240 kr	35 000 kr
Målning väggar och tak	2027	20 år		105	m2	360 kr	52 000 kr
Förråd							
Dammbindning betonggolv	2030	5 år		570	m2	120 kr	94 000 kr
Målning betonggolv	2027	10 år		18	m2	240 kr	6 000 kr
Målning väggar och tak	2027	20 år		588	m2	360 kr	291 000 kr
Skyddrum/förråd							
Dammbindning betonggolv	2030	5 år		830	m2	120 kr	137 000 kr
Målning betonggolv	2027	10 år		145	m2	240 kr	48 000 kr
Målning väggar och tak	2027	20 år		975	m2	360 kr	483 000 kr
Styrelserum							
Byte akustiskplattor	2054	30 år		16	m2	480 kr	11 000 kr
Byte diskho och blandare	2049	35 år		1	st	6 800 kr	9 000 kr
Byte diskmaskin	2044	20 år		1	st	4 800 kr	7 000 kr
Byte kyl/frys	2044	20 år		1	st	7 200 kr	10 000 kr
Byte mikrovågsugn	2044	20 år		1	st	2 800 kr	4 000 kr
Byte trinettkök	2049	25 år		1	st	6 000 kr	8 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2059	35 år		1	st	4 200 kr	6 000 kr
Byte wc-stol	2059	35 år		1	st	4 800 kr	7 000 kr
Målning tak	2044	20 år		10	m2	240 kr	3 000 kr
Målning väggar och tak	2044	20 år	2022	22	m2	360 kr	11 000 kr

Trapphus						
Byte träullsskivor tak	2030	30 år		1932	m2	384 kr 1 020 000 kr
Målning trapphus	2027	20 år		336	plan	15 000 kr 6 930 000 kr
Slipning och polering golv cementmosaik	2028	40 år		3388	m2	600 kr 2 795 000 kr
Slipning och polering trappsteg cementmosaik	2028	40 år		3780	st	720 kr 3 742 000 kr
Tvättstuga slv 25						
Byte akustiskplattor tak	2030	30 år		58	m2	480 kr 38 000 kr
Byte avfuktare torkrum	2034	30 år		1	st	7 800 kr 11 000 kr
Byte grovtvättmaskin	2030	15 år		1	st	60 000 kr 83 000 kr
Byte kallmangel km380	2034	20 år		2	st	24 000 kr 66 000 kr
Byte torkskåp ts4121	2027	20 år	2007	2	st	18 000 kr 50 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	2036	15 år	2021	1	st	30 000 kr 41 000 kr
Byte torktumlare T4190	2030	15 år	2007	1	st	30 000 kr 41 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	2044	35 år		2	st	5 000 kr 14 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2005	1	st	42 000 kr 58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2005	1	st	42 000 kr 58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2007	2	st	42 000 kr 116 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2058	35 år		1	st	4 200 kr 6 000 kr
Byte wc-stol	2058	35 år	2023	1	st	4 800 kr 7 000 kr
Renovering tvättstuga (målning, nya rör, klinker golv etc)	2025			1	st	318 000 kr 437 000 kr
Tvättstuga slv 45						
Byte akustiskplattor tak	2030	30 år		60	m2	480 kr 40 000 kr
Byte avfuktare torkrum	2034	30 år		1	st	7 800 kr 11 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	2030	15 år	2002	1	st	60 000 kr 83 000 kr
Byte kallmangel km380	2034	20 år		1	st	24 000 kr 33 000 kr
Byte torkskåp Ts3121	2026	20 år	2006	3	st	18 000 kr 74 000 kr
Byte torktumlare T5190	2032	15 år	2017	1	st	30 000 kr 41 000 kr
Byte torktumlare T5190	2033	15 år	2018	1	st	30 000 kr 41 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	2044	35 år		1	st	9 800 kr 13 000 kr
Byte tvättbänk och blandare stor	2044	35 år		2	st	5 000 kr 14 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	2036	15 år	2021	1	st	42 000 kr 58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2035	15 år	2020	3	st	42 000 kr 173 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2058	35 år	2023	1	st	4 200 kr 6 000 kr
Byte wc-stol	2058	35 år	2023	1	st	4 800 kr 7 000 kr
Renovering tvättstuga (målning, nya rör, klinker golv etc)	2026			1	st	318 000 kr 437 000 kr
Tvättstuga slv 73						
Byte akustiskplattor tak	2030	30 år		78	m2	480 kr 51 000 kr
Byte avfuktare torkrum	2034	30 år		1	st	78 000 kr 107 000 kr
Byte blandare	2030	20 år		1	st	2 400 kr 3 000 kr

Byte grovtvättmaskin W3130H	2030	15 år	2002	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte kallmangel km380	2034	20 år		2	st	24 000 kr	66 000 kr
Byte torkskåp Ts3121	2026	20 år	2006	2	st	18 000 kr	50 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	2037	15 år	2022	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte torktumlare T5190	2033	15 år	2018	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	2044	35 år		1	st	9 800 kr	13 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	2036	15 år	2021	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2003	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2034	15 år	2019	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2035	15 år	2020	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2058	35 år	2023	1	st	4 200 kr	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	2044	35 år		2	st	5 000 kr	14 000 kr
Byte wc-stol	2058	35 år	2023	1	st	4 800 kr	7 000 kr
Renovering tvättstuga (målning, nya rör, klinker golv etc)	2027			1	st	318 000 kr	437 000 kr
<i>Tvättstuga slv 9</i>							
Byte akustiskplattor tak	2030	30 år		59	m3	480 kr	39 000 kr
Byte avfuktare torkrum	2034	30 år		1	st	7 800 kr	11 000 kr
Byte blandare	2028	20 år		1	st	2 400 kr	3 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	2030	15 år	2005	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte kallmangel km380	2034	20 år		2	st	24 000 kr	66 000 kr
Byte plastmatta golv	2044	20 år	2024	10	m2	540 kr	7 000 kr
Byte torkskåp ts4121	2034	20 år	2019	1	st	18 000 kr	25 000 kr
Byte torkskåp ts4121	2030	20 år	2007	1	st	18 000 kr	25 000 kr
Byte torktumlare Electrolux proffesional	2036	15 år	2021	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	2030	15 år	2007	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2002	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2006	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2032	15 år	2017	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2034	15 år	2019	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2058	35 år	2023	1	st	4 200 kr	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	2044	35 år		3	st	5 000 kr	21 000 kr
Byte wc-stol	2058	35 år	2023	1	st	4 800 kr	7 000 kr
Målning tak	2027	20 år		32	m2	240 kr	11 000 kr
Målning väggar	2027	20 år		91	m2	240 kr	30 000 kr
<i>Tvättstuga slv 97</i>							
Byte akustikplattor tak	2030	30 år		59	m2	480 kr	39 000 kr
Byte kallmangel km380	2027	20 år	2007	1	st	24 000 kr	33 000 kr
Byte kallmangel km480	2028	20 år	2008	2	st	24 000 kr	66 000 kr
Byte torkskåp ts4121	2027	20 år	2007	3	st	18 000 kr	74 000 kr

Byte torktumlare	2030	15 år	2008	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte torktumlare t4190	2030	15 år	2007	2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte tvättbänk	2044	35 år		1	st	9 800 kr	13 000 kr
Byte tvättmaskin electrolux professional	2037	15 år	2022	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin w365h	2030	15 år	2007	5	st	42 000 kr	289 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2058	35 år	2023	1	st	4 200 kr	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	2034	35 år		2	st	5 000 kr	14 000 kr
Byte wc-stol	2058	35 år	2023	1	st	4 800 kr	7 000 kr
<i>Tvättstuga vallav 11</i>							
Byte akustiskplattor tak	2054	30 år		60	m3	480 kr	40 000 kr
Byte avfuktare torkrum	2034	30 år		1	st	7 800 kr	11 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	2030	15 år	2005	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte kallmangel km380	2034	20 år		2	st	24 000 kr	66 000 kr
Byte torkskåp ts4121	2030	20 år	2007	2	st	18 000 kr	50 000 kr
Byte torktumlare T4190	2030	15 år	2007	2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	2057	35 år		2	st	9 800 kr	27 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2005	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2007	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2034	15 år	2019	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2031	15 år	2016	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2057	35 år		1	st	4 200 kr	6 000 kr
Byte wc-stol	2057	35 år		1	st	4 800 kr	7 000 kr
Målning tak	2044	20 år		31	m2	240 kr	10 000 kr
Målning väggar	2044	20 år		89	m2	240 kr	29 000 kr
<i>Tvättstuga vallav 31</i>							
Byte akustiskplattor tak	2054	30 år		65	m2	480 kr	43 000 kr
Byte avfuktare torkrum	2034	30 år		1	st	7 800 kr	11 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	2030	15 år	2005	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte kallmangel km380	2030	20 år		1	st	24 000 kr	33 000 kr
Byte torkskåp ts4121	2030	20 år	2007	2	st	18 000 kr	50 000 kr
Byte torktumlare T4190	2030	15 år	2007	2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	2057	35 år		2	st	9 800 kr	27 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2035	15 år	2020	2	st	42 000 kr	116 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2034	15 år	2019	2	st	42 000 kr	116 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2057	35 år		1	st	4 200 kr	6 000 kr
Byte wc-stol	2057	35 år		1	st	4 800 kr	7 000 kr
Målning tak	2044	20 år		30	m2	240 kr	10 000 kr
Målning väggar	2044	20 år		95	m2	240 kr	31 000 kr
<i>Tvättstuga vallav 49</i>							

Byte akustiskplattor tak	2054	30 år		61	m2	480 kr	40 000 kr
Byte avfuktare torkrum	2034	30 år		1	st	7 800 kr	11 000 kr
Byte grovtvättmaskin W3130H	2030	15 år	2005	1	st	60 000 kr	83 000 kr
Byte torkskåp ts412l	2027	20 år	2007	1	st	18 000 kr	25 000 kr
Byte torkskåp ts412l	2029	20 år	2009	1	st	18 000 kr	25 000 kr
Byte torktumlare T4190	2027	15 år	2007	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte torktumlare T4190	2030	15 år	2006	1	st	30 000 kr	41 000 kr
Byte tvättbänk och blandare	2057	35 år		1	st	9 800 kr	13 000 kr
Byte tvättmaskin Electrolux proffesional	2036	15 år	2021	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2003	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W365H	2030	15 år	2007	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättmaskin W575HLE	2031	15 år	2016	1	st	42 000 kr	58 000 kr
Byte tvättställ och blandare	2057	35 år		1	st	4 200 kr	6 000 kr
Byte tvättställ och blandare stor	2057	35 år		2	st	5 000 kr	14 000 kr
Byte wc-stol	2057	35 år		1	st	4 800 kr	7 000 kr
Målning tak	2044	20 år		21	m2	240 kr	7 000 kr
Målning väggar	2044	20 år		82	m2	240 kr	27 000 kr
Undercentraler							
Byte blandare	2044	20 år		6	st	2 400 kr	20 000 kr
Byte tvättställ	2044	35 år		1	st	4 800 kr	7 000 kr
Målning betonggolv	2044	20 år	2024	174	m2	240 kr	57 000 kr
Målning väggar och tak	2027	20 år		174	m2	360 kr	86 000 kr
Ospecificerat läge							
Infoskärmar	2045	25 år		84	st	25 000 kr	2 888 000 kr

Mark

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Fotbollsplaner							
Byte inhägnad stängsel	2036	30 år		151	m1	1 600 kr	332 000 kr
Byte träsarg	2026	20 år		103	m2	720 kr	102 000 kr
Pågrusning	2026	6 år		1055	m2	96 kr	139 000 kr
Garagelängor							
Byte fasadplåt inkl krönplåt	2037	40 år		1402	m2	300 kr	578 000 kr
Byte garageportar	2037	30 år		215	st	14 400 kr	4 257 000 kr
Byte takplåt profilerad	2037	40 år		2386	m2	840 kr	2 756 000 kr
Målning fasadplåt inkl krönplåt	2026	8 år		1402	m2	540 kr	1 041 000 kr
Generellt							
Beskränning träd	2028	5 år	2023	1	omg	120 000 kr	165 000 kr
Byte betongkantstöd	2031	30 år		3615	m1	420 kr	2 088 000 kr
Byte betongplattor	2026	30 år		245	m2	1 080 kr	364 000 kr
Byte cykelställ	2026	30 år		7	st	740 kr	7 000 kr
Byte flaggstång	2037	20 år	2017	5	st	18 000 kr	124 000 kr
Byte mattställningar	2026	25 år		8	st	9 000 kr	99 000 kr
Byte nätstängsel	2034	30 år		188	m1	720 kr	186 000 kr
Byte områdesskyltar	2034	30 år		2	st	2 000 kr	6 000 kr
Byte parkbänkar	2032	20 år		58	st	4 800 kr	383 000 kr
Byte pergola stolpar av trä	2026	30 år		25	m1	960 kr	33 000 kr
Byte piskställningar	2026	30 år		7	st	7 500 kr	72 000 kr
Byte träsarg	2026	20 år		12	m1	720 kr	12 000 kr
Byte träsarg bouleanor	2026	20 år		72	m1	720 kr	71 000 kr
Byte träsarg rabatt	2026	20 år		32	m1	720 kr	32 000 kr
Byte vägbommar	2036	25 år		4	st	12 000 kr	66 000 kr
Byte vägschild inkl stolpe nyare	2041	30 år	2011	7	st	2 000 kr	19 000 kr
Byte vägschild inkl stolpe äldre	2026	30 år	1976	6	st	2 000 kr	17 000 kr
Justering granitkantstöd	2026	30 år		227	m1	300 kr	94 000 kr
Målning parkbänkar	2025	10 år		6	st	500 kr	4 000 kr
Målning stålräcke	2034	10 år	2024	40	m1	180 kr	10 000 kr
Oljning bord	2026	2 år	2024	9	st	800 kr	10 000 kr
Oljning parkbänkar	2026	2 år	2024	52	st	800 kr	57 000 kr
Omläggning asfalt	2031	30 år		12807	m2	420 kr	7 396 000 kr
Pågrusning bouleanor	2029	6 år	2023	105	m2	96 kr	14 000 kr
Pågrusning stigar	2026	6 år		105	m2	96 kr	14 000 kr
Slamsugning brunnar	2027	5 år	2022	127	st	480 kr	84 000 kr

Lekplats vallavägen 41							
Byte betongkantstöd	2031	30 år		42	m1	420 kr	24 000 kr
Byte gungställning	2036	30 år		2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte liten rutchkana	2031	20 år		1	st	10 000 kr	14 000 kr
Byte sandlådesarg	2031	20 år		20	m1	720 kr	20 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		124	m2	360 kr	61 000 kr
Byte trästaket	2026	15 år		42	m1	420 kr	24 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	3 600 kr	5 000 kr
Målning smidesräcke	2031	10 år		42	m1	600 kr	35 000 kr
Lekplats sleipnervägen 1							
Byte lekhus	2036	20 år		1	st	19 500 kr	27 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		30	m2	360 kr	15 000 kr
Byte träsarg	2025	20 år		30	m1	720 kr	30 000 kr
Byte vippgunga	2031	10 år		1	st	9 600 kr	13 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	3 000 kr	4 000 kr
Oljning träsarg	2025	2 år		30	m1	120 kr	5 000 kr
Lekplats sleipnervägen 107							
Byte betongkantstöd	2031	30 år		54	m1	420 kr	31 000 kr
Byte gungställning	2036	30 år		2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte kedja träpollare	2031	20 år		39	m1	60 kr	3 000 kr
Byte pirouette	2052	30 år	2022	1	st	7 775 kr	11 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		108	m2	360 kr	53 000 kr
Byte träpollare	2031	20 år		21	m1	960 kr	28 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	2 600 kr	4 000 kr
Lekplats sleipnervägen 11							
Byte betongkantstöd	2031	30 år		47	m1	420 kr	27 000 kr
Byte gungställning	2036	30 år		2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte kedja träpollare	2031	20 år		10	m1	60 kr	800 kr
Byte lekhus	2036	20 år		1	st	19 500 kr	27 000 kr
Byte sandlådesarg	2031	20 år		12	m1	720 kr	12 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		108	m2	360 kr	53 000 kr
Byte träpollare	2031	20 år		8	m1	960 kr	11 000 kr
Byte trästaket	2044	20 år	2024	47	m1	420 kr	27 000 kr
Målning lekutrustning	2033	10 år	2023	1	omg	4 600 kr	6 000 kr
Oljning trädetaljer	2025	2 år		59	m1	120 kr	10 000 kr
Lekplats sleipnervägen 23							
Byte betongkantstöd	2031	30 år		40	m1	420 kr	23 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana	2036	30 år		1	st	55 000 kr	76 000 kr
Byte sandlådesarg	2031	20 år		10	m1	720 kr	10 000 kr

Byte stridsand	2025	5 år		96	m2	360 kr	48 000 kr
Byte trästaket	2026	20 år		40	m1	420 kr	23 000 kr
Byte vippebjur	2026	10 år		1	st	9 600 kr	13 000 kr
Byte vippegunga	2026	10 år		1	st	9 600 kr	13 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	4 600 kr	6 000 kr
Målning smidesrücke	2031	10 år		40	m1	600 kr	33 000 kr
Lekplats sleipnervägen 39							
Byte betongkantstöd	2031	30 år		100	m1	420 kr	58 000 kr
Byte gungställning	2036	30 år		2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte lekställning inklusive rutschkana HAGS	2046	30 år	2016	1	st	55 000 kr	76 000 kr
Byte sandlådesarg	2031	20 år		21	m1	720 kr	21 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		243	m2	360 kr	120 000 kr
Byte vippegunga	2029	10 år		1	st	9 600 kr	13 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	5 600 kr	8 000 kr
Oljning sandlådesarg	2025	2 år		21	m1	120 kr	3 000 kr
Lekplats sleipnervägen 59							
Byte klättertorn	2036	30 år		1	st	48 000 kr	66 000 kr
Byte sandlådesarg	2026	20 år		37	m1	720 kr	37 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		47	m2	360 kr	23 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	2 600 kr	4 000 kr
Oljning sandlådesarg	2025	2 år		37	m1	120 kr	6 000 kr
Lekplats sleipnervägen 71							
Byte betongkantstöd	2031	30 år		75	m1	420 kr	43 000 kr
Byte gungställning	2036	30 år		2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte gungställning (kompisgunga)	2036	30 år		1	st	56 000 kr	77 000 kr
Byte lekbord	2036	20 år		1	st	2 000 kr	3 000 kr
Byte lekställning HAGS UNIPLAY	2036	30 år	2006	1	st	55 000 kr	76 000 kr
Byte rutchkana inkl lekställning	2036	30 år	2006	1	st	55 000 kr	76 000 kr
Byte rutchkana stor	2036	20 år		1	st	20 000 kr	28 000 kr
Byte sandlådesarg	2031	20 år		12	m1	720 kr	12 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		337	m2	360 kr	167 000 kr
Byte trätrappa	2031	20 år		5	m2	2 800 kr	19 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	10 000 kr	14 000 kr
Oljning trätrappa	2025	2 år		5	m2	120 kr	800 kr
Lekplats vallavägen 5							
Byte balansgång av trä	2031	20 år		1	st	17 900 kr	25 000 kr
Byte betongkantstöd	2031	30 år		63	m1	420 kr	36 000 kr
Byte lekhus	2029	20 år		1	st	19 500 kr	27 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana stor	2036	30 år		1	st	130 000 kr	179 000 kr

Byte Mayflower båt	2036	30 år		1	st	71 000 kr	98 000 kr
Byte sandlådesarg	2031	20 år		28	m1	720 kr	28 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		20	m2	360 kr	10 000 kr
Byte volträcke	2036	30 år		3	st	8 700 kr	36 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	9 000 kr	12 000 kr
Lekplats vallavägen 61							
Byte gungställning	2036	30 år		2	st	30 000 kr	83 000 kr
Byte lekställning inkl rutchkana	2036	30 år		1	st	55 000 kr	76 000 kr
Byte sandlådesarg	2026	20 år		7	m1	720 kr	7 000 kr
Byte stridsand	2025	5 år		3	m2	360 kr	1 000 kr
Byte träsarg	2031	20 år		43	m1	720 kr	43 000 kr
Byte vippgunga	2029	10 år		1	st	9 600 kr	13 000 kr
Målning lekutrustning	2029	6 år	2023	1	omg	6 600 kr	9 000 kr
Pågrusning	2026	6 år		100	m2	96 kr	13 000 kr
Parkering/väg							
Byte avbärarplank	2029	20 år		67	m1	300 kr	28 000 kr
Byte betongkantstöd	2034	30 år		470	m1	420 kr	271 000 kr
Byte laddstationer	2052	30 år	2022	140	st	12 500 kr	2 406 000 kr
Byte motorvärmare	2034	30 år		10	st	3 600 kr	50 000 kr
Byte vägschild	2045	30 år	2015	100	st	2 400 kr	330 000 kr
Lagning stödmur	2026			1	omg	6 000 kr	8 000 kr
Linjemålning p-platser	2034	15 år		500	st	450 kr	309 000 kr
Målning putsade pelare	2033	10 år	2023	40	m2	360 kr	20 000 kr
Oljning avbärarplank	2025	2 år		67	m1	120 kr	11 000 kr
Omläggning asfalt	2034	30 år		14350	m2	420 kr	8 287 000 kr
Omsättning granittrappa	2026	30 år		7	m2	480 kr	5 000 kr
Omsättning mur av betong	2034			15	m1	360 kr	7 000 kr
Tvätt stödmur av betong	2026	15 år		15	m2	120 kr	2 000 kr
Sophus							
Målning sophus inkl tak	2032	18 år		227	m2	240 kr	75 000 kr
Traktorgarage							
Byte grind	2033	20 år		1	st	6 000 kr	8 000 kr
Byte profilerad plåtfasad	2033	40 år		108	m2	840 kr	125 000 kr
Byte profilerad plåttak	2033	40 år		80	m2	840 kr	92 000 kr
Byte ståldörr	2033	30 år		1	st	18 000 kr	25 000 kr
Byte träplankor	2033	20 år		52	m1	720 kr	51 000 kr
Målning grind	2028	10 år		6	m1	480 kr	4 000 kr
Målning ståldörr	2025	10 år		1	st	1 200 kr	2 000 kr
Oljning träplank	2025	2 år		52	m1	120 kr	9 000 kr

Undercentralhus Vav 5

Byte fasadplåt	2040	40 år	48	m2	840 kr	55 000 kr
Byte plåttak	2040	40 år	88	m2	840 kr	102 000 kr
Byte rötskadad träpanel	2025		5	m1	240 kr	2 000 kr
Lagning sockel	2025		10	m2	580 kr	8 000 kr
Målning fasadplåt	2027	10 år	48	m2	540 kr	36 000 kr
Målning ståldörrar pardörrar	2028	10 år	4	st	2 000 kr	11 000 kr
Målning träpanel	2027	10 år	108	m2	360 kr	53 000 kr

Tak

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Bostadshus							
Besiktning taksäkerhet	2026	5 år		1	omg	62 000 kr	85 000 kr
Byte hängrännor	2034	30 år		3198	m1	600 kr	2 638 000 kr
Byte snöraskydd	2034	40 år		2908	m1	720 kr	2 879 000 kr
Byte stegar och räcken	2034	40 år		410	m1	3 240 kr	1 827 000 kr
Byte takbryggor	2034	40 år		1454	m1	2 040 kr	4 078 000 kr
Byte takluckor	2034	40 år		168	st	5 400 kr	1 247 000 kr
Byte takpapp	2034	30 år		180	m2	540 kr	134 000 kr
Målning plåtdetaljer	2034	10 år		1	omg	430 000 kr	591 000 kr
Målning skorsstenar	2044	10 år		84	st	3 000 kr	347 000 kr
Målning takluckor	2043	10 år	2022	168	st	1 200 kr	277 000 kr
Målning ventilationshuvor	2044	10 år		84	st	2 000 kr	231 000 kr
Omläggning takpannor inkl papp och läkt	2034	40 år		21364	m2	1 560 kr	45 826 000 kr
Omtäckning avluftningsrör	2034	20 år		84	st	1 440 kr	166 000 kr
Tvätt takpapp	2028	10 år		180	m2	96 kr	24 000 kr

Okategoriserat

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Tvättstuga slv 97							
Renovering tvättstuga (målning, nya rör, klinker golv etc)	2028			1	st	318 000 kr	437 000 kr
Ospecificerat läge							
Byte FTX aggregat	2040	30 år		42	st	1 kr	60 kr

Åtgärdsbeskrivningar och bilder

Denna del beskriver åtgärder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Byte cirkulationspumpar

År: 2026, upprepas med 15 års intervall
Styckpris: 14 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer
Läge: Ventilation
Märkning: -

Totalt pris: 832 000 kr inkl. moms

Antal: 42
Enhet: st

LB6-8, LB11, LB14, LB17, LB19, LB20-22, LB24

Renovering shuntgrupp samtliga hus

År: 2026, upprepas med 15 års intervall
Styckpris: 12 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer
Läge: Ventilation
Märkning: -

Totalt pris: 693 000 kr inkl. moms

Antal: 42
Enhet: st

Innefattar byte pump och styrventil

Slamsugning brunnar

År: 2027, upprepas med 5 års intervall
Styckpris: 500 kr exkl. moms
Kategori: Mark
Läge: Generellt
Märkning: -

Totalt pris: 84 000 kr inkl. moms

Antal: 127
Enhet: st

Utförd 2022

Kontroll ev. renovering FTX aggregat samtliga hus

År: 2034, upprepas med 10 års intervall
Styckpris: 10 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer
Läge: Ventilation
Märkning: -

Totalt pris: 578 000 kr inkl. moms

Antal: 42
Enhet: st

Inkluderar fläktlagerbyte, motorlagerbyte och remskiva

Byte shuntgrupp samtliga hus

År: 2041, upprepas med 30 års intervall**Styckpris:** 18 000 kr exkl. moms**Kategori:** Installationer**Läge:** Ventilation**Märkning:** -**Totalt pris:** 1 040 000 kr inkl. moms**Antal:** 42**Enhet:** st

Byte komplett shuntgrupp skåp med pump och styrventil

Byte styrning

År: 2041, upprepas med 20 års intervall**Styckpris:** 24 000 kr exkl. moms**Kategori:** Installationer**Läge:** Ventilation**Märkning:** -**Totalt pris:** 1 386 000 kr inkl. moms**Antal:** 42**Enhet:** st

LB6-8, LB11, LB14, LB17, LB19, LB20-22, LB24

Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits för planens åtgärder.

Skribent och tidpunkt	Kommentar
-----------------------	-----------

Ännu inga skapade kommentarer.

Åtgärdshistorik

Denna del visar alla åtgärder i underhållsplanen som markerats som genomförda och sparats i åtgärdshistoriken.

År	Namn	Planerat pris	Faktiskt pris	Kommentar
2022	Stambyte etapp 1 Kategori: Installationer Läge: Vatten och avlopp	38 500 000 kr Inkl. moms		
2022	Slamsugning brunnar Kategori: Mark Läge: Generellt	84 000 kr Inkl. moms		
2022	Beskärning träd Kategori: Mark Läge: Generellt	62 000 kr Inkl. moms		
2022	Byte pirouette Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 107	11 000 kr Inkl. moms		
2022	Pågående fasadrenovering etapp 9 Kategori: Fasader Läge: Bostadshus	15 606 000 kr Inkl. moms		
2022	Pågående fasadrenovering etapp 8 Kategori: Fasader Läge: Bostadshus	18 411 000 kr Inkl. moms		
2022	Pågående fasadrenovering etapp 6 Kategori: Fasader Läge: Bostadshus	27 679 000 kr Inkl. moms		
2022	Pågående fasadrenovering etapp 7 Kategori: Fasader Läge: Bostadshus	19 869 000 kr Inkl. moms		
2023	Byte cirkulationspump VVC Kategori: Installationer Läge: Undercentral 19	19 000 kr Inkl. moms		
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats vallavägen 41	5 000 kr Inkl. moms		
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 71	14 000 kr Inkl. moms		
2023	Lagning putsade pelare Kategori: Mark Läge: Parkering/väg	11 000 kr Inkl. moms		
2023	Målning putsade pelare Kategori: Mark Läge: Parkering/väg	20 000 kr Inkl. moms		
2023	Stambyte etapp 2 Kategori: Installationer Läge: Vatten och avlopp	36 438 000 kr Inkl. moms		
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats vallavägen 5	12 000 kr Inkl. moms		

2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 1	4 000 kr Inkl. moms
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 11	6 000 kr Inkl. moms
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 23	6 000 kr Inkl. moms
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 59	4 000 kr Inkl. moms
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 39	8 000 kr Inkl. moms
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats vallavägen 61	9 000 kr Inkl. moms
2023	Målning lekutrustning Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 107	4 000 kr Inkl. moms
2023	Byte styrventiler Kategori: Installationer Läge: Undercentral 63	22 000 kr Inkl. moms
2023	Byte styrventiler Kategori: Installationer Läge: Undercentral 19	22 000 kr Inkl. moms
2023	Pågående fasadrenovering etapp 10 Kategori: Fasader Läge: Bostadshus	10 585 000 kr Inkl. moms
2023	Pågående fasadrenovering etapp 11 Kategori: Fasader Läge: Bostadshus	10 216 000 kr Inkl. moms
2023	Byte belysning till LED tvättstuga 25 Kategori: Installationer Läge: El	46 000 kr Inkl. moms
2023	Byte belysning till LED tvättstuga 45 Kategori: Installationer Läge: El	43 000 kr Inkl. moms
2023	Byte belysning till LED tvättstuga 73 Kategori: Installationer Läge: El	56 000 kr Inkl. moms
2023	Byte belysning till LED tvättstuga 9 Kategori: Installationer Läge: El	43 000 kr Inkl. moms
2023	Byte belysning till LED tvättstuga 97 Kategori: Installationer Läge: El	40 000 kr Inkl. moms


2023	Pågrusning boulbanor	14 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Mark Läge: Generellt		
2023	Beskärning träd	62 000 kr Inkl. moms	200 000 kr Inkl. moms
	Kategori: Mark Läge: Generellt		
2023	Byte cirkulationspump värme	41 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Installationer Läge: Undercentral 19		
2023	Byte cirkulationspump VVC	19 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Installationer Läge: Undercentral 63		
2023	Byte cirkulationspump värme	41 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Installationer Läge: Undercentral 63		
2024	Målning betonggolv	57 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Invändigt Läge: Undercentraler		
2024	Oljning bord	10 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Mark Läge: Generellt		
2024	Byte belysning till LED skyddsrum/förråd	294 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Installationer Läge: El		
2024	Byte trästaket	27 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Mark Läge: Lekplats sleipnervägen 11		
2024	Stambyte etapp 4	31 900 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Installationer Läge: Vatten och avlopp		
2024	Målning stålräcke	10 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Mark Läge: Generellt		
2024	Byte plastmatta golv	7 000 kr Inkl. moms	Tepac, renovering tvättstuga
	Kategori: Invändigt Läge: Tvättstuga slv 9		
2024	Oljning parkbänkar	57 000 kr Inkl. moms	
	Kategori: Mark Läge: Generellt		
2024	Stambyte etapp 3	36 644 000 kr Inkl. moms	56 250 000 kr Inkl. moms
	Kategori: Installationer Läge: Vatten och avlopp		
2025	Rensning ventilationskanaler	477 000 kr Inkl. moms	437 500 kr Inkl. moms
	Kategori: Installationer Läge: Ventilation		
2025	OVK(Obligatorisk ventilationskontroll)	480 000 kr Inkl. moms	437 500 kr Inkl. moms
	Kategori: Installationer Läge: Ventilation		

Ekonomisk analys


Denna del presenterar användbara analyser och nyckeltal.

Total utgift	554 538 670 kr
Utgift per år	11 317 116 kr
Utgift per år och m ²	208 kr / m ²
Underhållsskuld	4 099 673 kr
Underhållsskuld per m ²	75 kr / m ²

Utgift per status



Utgift per kategori



Hållbarhet

Denna del presenterar utsläpp och energibesparande utgifter.

CO₂-utsläpp per år

Avser 0 av 1426 åtgärder som har CO₂e angivet.

CO ₂ -utsläpp för åtgärder	0 kg CO ₂ e
Utgifter för energibesparande åtgärder	437 365 kr