

Funkis SVG AB

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Haninge Söderbymalm 7:20	Sleipnervägen 69-99	136 42	Handen
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Brf Loke	Sleipnervägen 109	136 42	Handen
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Breda Blick förvaltning - Philip Bengtsson			
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
	Hus 2-6	Bostäder	Ant. Lgh
			Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	1	2025-04-30	G		2028-04-30	B1	LB02-1 Sleipnerv. 97-99
2	1	2025-04-30	G		2028-04-30	B2	LB02-2 Sleipnerv. 93-95
3	1	2025-04-30	G		2028-04-30	B3	LB03-1 Sleipnerv. 89-91
4	1	2025-04-30	G		2028-04-30	B4	LB03-2 Sleipnerv. 85-87
5	1	2025-04-30	G		2028-04-30	B5	LB04-1 Sleipnerv. 81-83
6	1	2025-04-30	G		2028-04-30	B6	LB05-1 Sleipnerv. 77-79
7	1	2025-04-30	G		2028-04-30	B7	LB06-1 Sleipnerv. 73-75
8	1	2025-04-30	G		2028-04-30	B8	LB06-2 Sleipnerv. 69-71

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☐ JA

☒ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Kontrollen avser endast lägenheter

Utfall:

0 = Kommentar

1 = Bör åtgärdas innan nästa kontroll

2 = Skall åtgärdas snarast

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Roger Nyberg	0707-348 789	roger.nyberg@svgab.se	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
SVG AB	Hammarhagsvägen 4	149 45	Nynäshamn
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Kiwa	06053	2026-03-30	K- Riks
Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning		
Nynäshamn 2025-05-01			

Funkis excelprotokoll

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer 2025-903-3	Systemnummer 1	B1
-------------------------------------	--------------------------	-----------

B1	Fastighetsbeteckning Haninge Söderbymalm 7:20	Internt byggnadsnr Hus 2-6	Systemtyp FTX	Bes kat(0-2) 1	Resultat G
-----------	--	-------------------------------	------------------	-------------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	LB02-1 - TA01	T	2013	Vind		Se bilaga L1	Lägenheter 97-99
2	LB02-1 - FA01	F	2013	Vind		Se bilaga L1	Lägenheter 97-99
3							
4							
5							
6							
7							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ok Finns på fastighetsexpeditionen		0
1.2	☒ DU-instruktioner				
1.3	☒ Föregående OVK-protokoll	1.2	Ok Finns på fastighetsexpeditionen		0
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
1.5	☐ Övrigt	1.3	Redovisat med datum 2022-12-01		0
2	Föroreningar				
2.1	☒ Uteluftskanal				
2.2	☒ Filterdel				
2.3	☒ Batterier	3.7	Luftflöden finns redovisade på bilaga L1		0
2.4	☒ VVX				
2.5	☒ Fläktdel	3.10	Specifika fel från lägenheter finns redovisade på bilaga C1		1
2.6	☒ Kanaler				
2.7	☒ Don	3.10	Ej tillträdes lista bifogas		0
2.8	☒ Rensningsmöjligheter				
2.9	☒ Fläktrum				
2.10	☐ Övrigt				
3	Funktioner				
3.1	☒ Filterdel				
3.2	☒ Batterier				
3.3	☒ VVX				
3.4	☒ Spjäll				
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning				
3.6	☒ Fläktar				
3.7	☒ Luftflöden				
3.8	☒ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
3.9	☒ Don	0. Inga energibesparande åtgärder			
3.10	☒ Övrigt				
4	Klimat				
4.1	☒ Temperatur				
4.2	☐ Odör				
4.3	☒ Drag				
4.4	☒ Ljud				
4.5	☒ Brukarsynpunkter				
4.6	☐ Övrigt				
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
	☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	2025-04-30	Namnteckning
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde	L1		
	☐ Utökad kontroll	☒ E1: Aggregatdata	E1		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1		

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2025-903-3	2	B2

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Haninge Söderbymalm 7:20	Hus 2-6	FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	LB02-2 - TA01	T	2013	Vind		Se bilaga L2	Lägenheter 93-95
2	LB02-2 - FA01	F	2013	Vind		Se bilaga L2	Lägenheter 93-95
3							
4							
5							
6							
7							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ok Finns på fastighetsexpditionen		0
1.2	☒ DU-instruktioner				
1.3	☒ Föregående OVK-protokoll	1.2	Ok Finns på fastighetsexpditionen		0
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
1.5	☐ Övrigt	1.3	Redovisat med datum 2022-12-01		0
2	Föroreningar				
2.1	☒ Uteluftskanal				
2.2	☒ Filterdel				
2.3	☒ Batterier	3.7	Luftflöden finns redovisade på bilaga L2		0
2.4	☒ VVX				
2.5	☒ Fläktdel	3.10	Specifika fel från lägenheter finns redovisade på bilaga C1		1
2.6	☒ Kanaler				
2.7	☒ Don	3.10	Ej tillträdes lista bifogas		0
2.8	☒ Rensningsmöjligheter				
2.9	☒ Fläktrum				
2.10	☐ Övrigt				
3	Funktioner				
3.1	☒ Filterdel				
3.2	☒ Batterier				
3.3	☒ VVX				
3.4	☒ Spjäll				
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning				
3.6	☒ Fläktar				
3.7	☒ Luftflöden				
3.8	☒ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
3.9	☒ Don	0. Inga energibesparande åtgärder			
3.10	☒ Övrigt				
4	Klimat				
4.1	☒ Temperatur				
4.2	☐ Odör				
4.3	☒ Drag				
4.4	☒ Ljud				
4.5	☒ Brukarsynpunkter				
4.6	☐ Övrigt				
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
	☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	2025-04-30	Namnteckning
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde	L2		
	☐ Utökad kontroll	☒ E1: Aggregatdata	E2		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1		

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2025-903-3	3	B3

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Haninge Söderbymalm 7:20	Hus 2-6	FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	LB03-1 - TA01	T	2013	Vind		Se bilaga L3	Lägenheter 89-91
2	LB03-1 - FA01	F	2013	Vind		Se bilaga L3	Lägenheter 89-91
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar	1.1	Ok Finns på fastighetsexpeditionen		0
	1.2	☒ DU-instruktioner				
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll		Ok Finns på fastighetsexpeditionen		0
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt	1.3	Redovisat med datum 2022-12-01		0
	2	Föroreningar				
	2.1	☒ Uteluftskanal				
	2.2	☒ Filterdel				
	2.3	☒ Batterier	3.7	Luftflöden finns redovisade på bilaga L3		0
	2.4	☒ VVX				
	2.5	☒ Fläkt del		Specifika fel från lägenheter finns redovisade på bilaga C1		1
	2.6	☒ Kanaler				
	2.7	☒ Don	3.10	Ej tillträdes lista bifogas		0
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☒ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☒ Filterdel				
	3.2	☒ Batterier				
	3.3	☒ VVX				
	3.4	☒ Spjäll				
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☒ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☒ Kanaler				
	3.9	☒ Don				
	3.10	☒ Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	☒ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☒ Drag				
	4.4	☒ Ljud				
	4.5	☒ Brukarsynpunkter				
	4.6	☐ Övrigt				
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
		☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	Namnteckning	2025-04-30
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			
		☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde	L3		
		☐ Utökad kontroll	☒ E1: Aggregatdata	E3		
		☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1		

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2025-903-3	4	B4

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Haninge Söderbymalm 7:20	Hus 2-6	FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	LB03-2 - TA01	T	2013	Vind		Se bilaga L4	Lägenheter 85-87
2	LB03-2 - FA01	F	2013	Vind		Se bilaga L4	Lägenheter 85-87
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☒ Ritningar			
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Ok Finns på fastighetsexpeditionen	0
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Ok Finns på fastighetsexpeditionen	0
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föroreningar	1.3	Redovisat med datum 2022-12-01	0
	2.1	☒ Uteluftskanal			
	2.2	☒ Filterdel			
	2.3	☒ Batterier			
	2.4	☒ VVX	3.7	Luftflöden finns redovisade på bilaga L4	0
	2.5	☒ Fläkt del			
	2.6	☒ Kanaler	3.10	Specifika fel från lägenheter finns redovisade på bilaga C1	1
	2.7	☒ Don			
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter	3.10	Ej tillträdes lista bifogas	0
	2.9	☒ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☒ Filterdel			
	3.2	☒ Batterier			
	3.3	☒ VVX			
	3.4	☒ Spjäll			
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☒ Fläktar			
	3.7	☒ Luftflöden			
	3.8	☒ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☒ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☒ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☒ Drag			
	4.4	☒ Ljud			
	4.5	☒ Brukarsynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2025-04-30
		☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde	L4	Namnteckning
		☐ Utökad kontroll	☒ E1: Aggregatdata	E4	
		☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1	

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2025-903-3	5	B5

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Haninge Söderbymalm 7:20	Hus 2-6	FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	LB04-1 - TA01	T	2013	Vind		Se bilaga L5	Lägenheter 81-83
2	LB04-1 - FA01	F	2013	Vind		Se bilaga L5	Lägenheter 81-83
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☒ Ritningar	1.1	Ok Finns på fastighetsexpeditionen	0
	1.2	☒ DU-instruktioner			
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll		Ok Finns på fastighetsexpeditionen	0
	1.5	☐ Övrigt	1.3		
	2	Föroreningar		Redovisat med datum 2022-12-01	0
	2.1	☒ Uteluftskanal			
	2.2	☒ Filterdel			
	2.3	☒ Batterier	3.7	Luftflöden finns redovisade på bilaga L5	0
	2.4	☒ VVX			
	2.5	☒ Fläkt del		Specifika fel från lägenheter finns redovisade på bilaga C1	1
	2.6	☒ Kanaler			
	2.7	☒ Don	3.10	Ej tillträdes lista bifogas	0
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter			
	2.9	☒ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☒ Filterdel			
	3.2	☒ Batterier			
	3.3	☒ VVX			
	3.4	☒ Spjäll			
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☒ Fläktar			
	3.7	☒ Luftflöden			
	3.8	☒ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☒ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☒ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☒ Drag			
	4.4	☒ Ljud			
	4.5	☒ Brukarsynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	2025-04-30
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		
		☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde	L5	
		☐ Utökad kontroll	☒ E1: Aggregatdata	E5	
		☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1	Namnteckning

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2025-903-3	6	B6

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Haninge Söderbymalm 7:20	Hus 2-6	FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	LB05-1 - TA01	T	2013	Vind		Se bilaga L6	Lägenheter 77-79
2	LB05-1 - FA01	F	2013	Vind		Se bilaga L6	Lägenheter 77-79
3							
4							
5							
6							
7							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
1.1	☒ Ritningar	1.1	Ok Finns på fastighetsexpeditionen		0
1.2	☒ DU-instruktioner				
1.3	☒ Föregående OVK-protokoll	1.2	Ok Finns på fastighetsexpeditionen		0
1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
1.5	☐ Övrigt	1.3	Redovisat med datum 2022-12-01		0
2	Föroreningar				
2.1	☒ Uteluftskanal				
2.2	☒ Filterdel				
2.3	☒ Batterier	3.7	Luftflöden finns redovisade på bilaga L6		0
2.4	☒ VVX				
2.5	☒ Fläktdel	3.10	Specifika fel från lägenheter finns redovisade på bilaga C1		1
2.6	☒ Kanaler				
2.7	☒ Don	3.10	Ej tillträdes lista bifogas		0
2.8	☒ Rensningsmöjligheter				
2.9	☒ Fläktrum				
2.10	☐ Övrigt				
3	Funktioner				
3.1	☒ Filterdel				
3.2	☒ Batterier				
3.3	☒ VVX				
3.4	☒ Spjäll				
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning				
3.6	☒ Fläktar				
3.7	☒ Luftflöden				
3.8	☒ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
3.9	☒ Don	0. Inga energibesparande åtgärder			
3.10	☒ Övrigt				
4	Klimat				
4.1	☒ Temperatur				
4.2	☐ Odör				
4.3	☒ Drag				
4.4	☒ Ljud				
4.5	☒ Brukarsynpunkter				
4.6	☐ Övrigt				
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum
	☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	2025-04-30	Namnteckning
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder			
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde	L6		
	☐ Utökad kontroll	☒ E1: Aggregatdata	E6		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1		

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2025-903-3	7	B7

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Haninge Söderbymalm 7:20	Hus 2-6	FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	LB06-1 - TA01	T	2013	Vind		Se bilaga L6	Lägenheter 73-75
2	LB06-1 - FA01	F	2013	Vind		Se bilaga L6	Lägenheter 73-75
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☒ Ritningar			
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Ok Finns på fastighetsexpeditionen	0
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Ok Finns på fastighetsexpeditionen	0
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föroreningar	1.3	Redovisat med datum 2022-12-01	0
	2.1	☒ Uteluftskanal			
	2.2	☒ Filterdel			
	2.3	☒ Batterier			
	2.4	☒ VVX	3.7	Luftflöden finns redovisade på bilaga L7	0
	2.5	☒ Fläkt del			
	2.6	☒ Kanaler	3.10	Specifika fel från lägenheter finns redovisade på bilaga C1	1
	2.7	☒ Don			
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter	3.10	Ej tillträdes lista bifogas	0
	2.9	☒ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☒ Filterdel			
	3.2	☒ Batterier			
	3.3	☒ VVX			
	3.4	☒ Spjäll			
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☒ Fläktar			
	3.7	☒ Luftflöden			
	3.8	☒ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☒ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☒ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☒ Drag			
	4.4	☒ Ljud			
	4.5	☒ Brukarsynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2025-04-30
		☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde	L7	
		☐ Utökad kontroll	☒ E1: Aggregatdata	E7	
		☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1	
					Namnteckning

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2025-903-3	8	B8

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Haninge Söderbymalm 7:20	Hus 2-6	FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	LB06-2 - TA01	T	2013	Vind		Se bilaga L8	Lägenheter 69-71
2	LB06-2 - FA01	F	2013	Vind		Se bilaga L8	Lägenheter 69-71
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☒ Ritningar			
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Ok Finns på fastighetsexpeditionen	0
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.2	Ok Finns på fastighetsexpeditionen	0
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föroreningar	1.3	Redovisat med datum 2022-12-01	0
	2.1	☒ Uteluftskanal			
	2.2	☒ Filterdel			
	2.3	☒ Batterier			
	2.4	☒ VVX	3.7	Luftflöden finns redovisade på bilaga L8	0
	2.5	☒ Fläkt del			
	2.6	☒ Kanaler	3.10	Specifika fel från lägenheter finns redovisade på bilaga C1	1
	2.7	☒ Don			
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter	3.10	Ej tillträdes lista bifogas	0
	2.9	☒ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☒ Filterdel			
	3.2	☒ Batterier			
	3.3	☒ VVX			
	3.4	☒ Spjäll			
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☒ Fläktar			
	3.7	☒ Luftflöden			
	3.8	☒ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☒ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☒ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☒ Drag			
	4.4	☒ Ljud			
	4.5	☒ Brukarsynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		☐ 1:a besiktning	☒ C: Anmärkning	C1	
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2025-04-30
		☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde	L8	Namnteckning
		☐ Utökad kontroll	☒ E1: Aggregatdata	E8	
		☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1	

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Haninge Söderbymalm 7:21		Sleipnervägen 69-99	
Systemnummer			
1-8			
Besiktningsresultat			
Godkänt			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Nästa besiktningsdatum	
Roger Nyberg	2025-04-30	2028-04-30	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
SVG AB	K- Riks	Kiwa	06053

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Notering:

Namnteckning: Roger Nyberg